

## برج تقطیر Distillation

مقدمه:

روش‌های مختلفی برای جداسازی مواد اجزای سازنده یک محلول وجود دارد که یکی از این روش‌ها فرایند تقطیر می‌باشد. تقطیر در واقع جداسازی فیزیکی برش‌های نفتی است که اساس آن، اختلاف در نقطه جوش هیدروکربن‌های مختلف است. هر چه هیدروکربن سنگین‌تر باشد، نقطه جوش آن زیاد است و هرچه هیدروکربن سبک‌تر باشد، زودتر تبخیر می‌شود. تقطیر، معمول‌ترین روشی است که برای تخلیص مایعات به کار می‌رود. در این عمل مایع را به کمک حرارت تبخیر می‌کند و بخار مربوطه را در ظرف جداگانه‌ای متراکم می‌کند و محصول تقطیر را بدست می‌آورند.

قطیر در عمل به دو روش انجام می‌شود. روش اول شامل تولید بخار از طریق جوشاندن یک مخلوط مایع، سپس میان بخار، بدون اینکه هیچ مایعی مجدداً به محفظه تقطیر بازگردانده شود. در روش دوم قسمتی از بخار مایع شده، به دستگاه تقطیر باز می‌گردد و این مایع برگشتی در مجاورت بخاری که به طرف مبرد می‌رود قرار می‌گیرد. هر کدام از این روشها می‌توانند پیوسته یا ناپیوسته باشند. چنانچه ناخالصی‌های موجود در مایع اولیه فرار نباشند، در باقیمانده تقطیر بجا می‌مانند و تقطیر ساده جسم را خالص می‌کند. در صورتی که ناخالصی‌ها فرار باشند، تقطیر جزء به جزء مورد احتیاج خواهد بود.

اگر فقط یک ماده فرار بوده و اختلاف نقطه جوش این ماده با ناخالصی‌های موجود در آن زیاد باشد (حدود 30 درجه) می‌توان برای جدا کردن این ماده از ناخالصی‌ها از تقطیر ساده استفاده نمود. از تقطیر ساده معمولاً در جداسازی مخلوط مایعاتی استفاده می‌شود که نقطه‌ی جوشی در محدوده 40 تا 150 درجه دارند زیرا در دمای بالاتر از 150 درجه بسیاری از ترکیبات آلی تجزیه می‌شوند و در دمای جوش کمتر از 40 درجه مقدار زیادی از مایع در ضمن تقطیر هدر می‌رود.

فشار بخار کل یک مخلوط تابعی از فشار بخار هر یک از اجزا و کسر مولی آنها می‌باشد. بر اساس قانون راثولت فشار بخار جزیی یک ترکیب فرار در یک محلول ایده‌آل با حاصلضرب فشار بخار در کسر مولی آن برابر است. بنابراین در

بخار موجود بر سطح محلول فرار، ذرات کلیه اجزا شرکت کننده در محلول یافت می شود. رابطه بین فشار بخار کل


( $P_t$ ) با فشار جزیی ( $P_i^{sat}$ ) و کسر مولی اجزا ( $X_i$ ) به صورت زیر است:

$$P_t = P_a^{sat}X_a + P_b^{sat}X_b + P_c^{sat}X_c + P_d^{sat}X_d + \dots$$

اگر در محلول شامل دو ماده شیمیایی فرار باشد که یک جز دارای فشار بخار بیشتری از جز دیگر باشد بخار حاصل از

آن در مقایسه با مایع دارای درصد بیشتری از جسم فرارتر خواهد بود. در شکل (1) نمایی ساده از تقطیر نشان داده شده

است.



شکل 1: نمایی ساده از تقطیر ساده.

## انواع تقطیر

### 1- تقطیر ساده

هنگامی که ناخالصی غیرفراری مانند شکر به مایع خالصی اضافه شود فشار بخار مایع تنزل می یابد. زیرا وجود جز

غیر فرار به مقدار زیادی غلظت ماده فرار را پایین می آورد یعنی دیگر تمام مولکولهایی که در سطح مایع موجودند

مولکولهای جسم فرار نیستند و بدین ترتیب قابلیت تبخیر مایع کم می شود. تقطیر ساده را می توان به دو صورت تعریف

کرد:

الف- تقطیر ساده غیرمداوم: در این روش تقطیر، مخلوط حرارت داده می‌شود تا بحال جوش درآید بخار حاصل غنی از جزء سبک مخلوط می‌باشد که پس از عبور از کندانسور تبدیل به مایع شده و از سیستم تقطیر خارج می‌گردد. به تدریج غلظت جزء سنگین مخلوط در مایع باقیمانده زیاد می‌شود و نقطه جوش آن بالا می‌رود. به این ترتیب، هر لحظه از عمل تقطیر، ترکیب فاز بخار حاصل و مایع باقی مانده تغییر می‌کند.

ب- تقطیر ساده مداوم: در این روش، مخلوط اولیه (خوراک دستگاه) بطور مداوم با مقدار ثابت در واحد زمان، در گرم-کننده گرم می‌شود تا مقداری از آن بصورت بخار درآید، و به محض ورود به ستون تقطیر، جزء سبک مخلوط بخار از جزء سنگین جدا می‌شود و از بالای ستون تقطیر خارج می‌گردد و بعد از عبور از کندانسور به صورت مایع در می‌آید. جزء سنگین نیز از ته ستون تقطیر خارج می‌شود. قابل ذکر است که همیشه جزء سبک مقداری جزء سنگین و جزء سنگین نیز دارای مقداری از جزء سبک است.

## 2- تقطیر تبخیر آنی (ناگهانی)

وقتی محلول چند جزئی مانند نفت خام حرارت داده شود اجزای تشکیل دهنده آن بترتیب وزن مولکولی (از سبک به سنگین) زودتر بخار می‌شود. بر عکس وقتی بخار حاصل سرد شود، جز سبک‌تر دیرتر مایع می‌گردد. با توجه به این خاصیت، می‌توان نفت خام را به روش دیگری که به آن "قطیر آنی" گفته می‌شود، تقطیر نمود. در این روش، نفت خام حرارت داده می‌شود سپس با کاهش ناگهانی فشار اجزای آن تبدیل به بخار می‌گردد. با سرد کردن مایع، به ترتیب سنگینی، اجزا مایع می‌شوند یعنی هرچه جزیی سنگین‌تر باشند، زودتر مایع می‌گردد تا اجزای نفت خام از هم جدا شود.

## 3- تقطیر در خلا

با توجه به اینکه نقطه جوش مواد سنگین نفتی نسبتاً بالاست و نیاز به دما و انرژی زیادی دارد، و از طرفی ممکن است مقاومت این مواد در مقابل حرارت بالا کم باشد و تجزیه گردد، لذا برای جدا کردن آنها از خلا نسبی استفاده می‌شود. در این صورت مواد در دمای پایین‌تر از نقطه جوش معمولی خود به جوش می‌آیند. پس تقطیر در خلا به انرژی و دمای کمتر نیاز دارد و همچنین مولکول‌ها تجزیه نمی‌شوند. امروزه در بیشتر موارد در عمل تقطیر، از خلا استفاده می‌شود. یعنی هم تقطیر جزء به جزء و هم تقطیر آنی را در خلا انجام می‌دهند.

#### 4- تقطیر به کمک بخار آب

یکی دیگر از روش‌های تقطیر استفاده از بخار آب می‌باشد. در این روش بخار آب را به دستگاه تقطیر وارد می‌کنند و بدون آنکه خلا ایجاد گردد، اجزای نفت خام در درجه حرارت کمتری تبخیر می‌شوند. این مورد معمولاً در زمانی انجام می‌شود که در نقطه جوش آب، فشار بخار اجزای جدا شونده بالا باشد تا به همراه بخار آب از مخلوط جدا گردند. غالباً به کمک تقطیر با بخار آب می‌توان ترکیبات آلی فراری را که با آب مخلوط نمی‌شوند یا تقریباً با آن غیرقابل اختلاط هستند تفکیک و تخلیص کرد. در این روش مخلوط آب و جسم آلی با هم تقطیر می‌شوند. عمل تقطیر یک مخلوط غیرقابل امتزاج در صورتی که یکی از اجزا آب باشد تقطیر با بخار آب نامیده می‌شود.

#### 5- تقطیر آزئوتروپی

از این روش تقطیر معمولاً در مواردی که نقطه جوش اجزاء مخلوط بهم نزدیک باشند استفاده می‌شود جداسازی مخلوط اولیه، با افزایش یک حلال خاص که با یکی از اجزای کلیدی، آزئوتrop تشکیل می‌دهد امکان‌پذیر است. آزئوتروپ محصول تقطیر یا ته مانده ستون می‌باشد و بعد حلال و جزء کلیدی را از هم جدا می‌کند. معمولاً، ماده افزوده شده آزئوتروپی با نقطه جوش پایین تشکیل می‌دهد که به آن شکننده آزئوتروپ می‌گویند. آزئوتروپ اغلب شامل اجزای خوراک است، اما نسبت اجزای کلیدی به سایر اجزای خوراک خیلی متفاوت بوده و بیشتر است.

## 6- تقطیر استخراجی

جداسازی اجزای با نقطه جوش تقریباً یکسان از روش تقطیر ساده مشکل و حتی اگر مخلوط ایده‌آل باشد به دلیل تشکیل آزئوتروب، جداسازی کامل آنها غیر ممکن است برای چنین سیستم‌هایی با افزایش یک جزء سوم به مخلوط که باعث تغییر فاریت نسبی ترکیبات اولیه می‌شود، جداسازی ممکن می‌شود. جزء افروده شده باید مایعی با نقطه جوش بالا باشد، قابلیت حل شدن در هر دو جزء کلیدی را داشته و از لحاظ شیمیایی به یکی از آنها شبیه باشد.

## 7- تقطیر جزء به جزء

اجزای سازنده محلول شامل دو یا چند فرار را که از قانون راثولت پیروی می‌کنند، می‌توان با فرایند تقطیر جزء به جزء از هم جدا کرد. طبق قانون رائل، فشار بخار محلول برابر با مجموع اجزای سازنده آن است و سهم هر جزء برابر با حاصلضرب کسر مولی یک جزء در فشار بخار آن در حالت خاص است. در تقطیر محلولی از A و B غلظت A در بخاری که خارج شده و مایع می‌شود، بیش از غلظت آن در مایع باقی مانده است. با ادامه عمل تقطیر، ترکیب درصد اجزا در بخار و مایع دائم تغییر می‌کند و این در هر نقطه عمومیت دارد. با جمع آوری مایعی که از سرد شدن بخار حاصل می‌شود و از تقطیر مجدد آن و با تکراری پی در پی این عمل، سرانجام می‌توان اجزای سازنده مخلوط اصلی را به صورتی واقعاً خالص بدست آورد. از نظر سهولت در اینجا فقط محلول‌های ایده‌آل دو تایی را که محتوی دو جز فرار R و S باشند در نظر می‌گیریم. محلول ایده‌آل به محلولی اطلاق می‌شود که در آن اثرات بین مولکول‌های متجانس مشابه با اثرات

بین مولکول‌های غیر متجانس باشد. گرچه فقط محلول‌های ایده‌آل به طور کامل از قانون رائولت پیروی می‌کنند ولی بسیاری از محلول‌های آلی به محلول‌های ایده‌آل نزدیک هستند.

#### 8- تقطیر جزء محلول‌های غیر ایده‌آل

گرچه بیشتر مخلوط‌های یکنواخت مایع به صورت محلول‌های ایده‌آل عمل می‌کنند ولی نمونه‌های بسیاری وجود دارد که نحوه عمل آنها ایده‌آل نیست. در این محلول‌ها مولکول‌های غیرمتجانس در مجاورت یکدیگر به طور یکسان عمل نمی‌کنند انحراف حاصل از قانون رائولت به دو روش انجام می‌گیرد.

بعضی از محلول‌ها فشار بخار بیشتری از فشار بخار پیش‌بینی شده ظاهر می‌سازند و گفته می‌شود که انحراف مثبت دارند. بعضی دیگر فشار بخار کمتری از فشار پیش‌بینی شده آشکار می‌کنند می‌گویند که انحراف منفی نشان می‌دهند. در انحراف مثبت نیروی جاذبه بین مولکول‌های مختلف دو جز سازنده ضعیفتر از نیروی جاذبه بین مولکول‌های مشابه یک جز است و در نتیجه در حدود ترکیب درصد معینی فشار بخار مشترک دو جز بزرگتر از فشار بخار جز خالصی می‌شود که فرارتر است. بنابراین مخلوط‌هایی که ترکیب درصد آنها در این حدود باشد درجه جوش کمتری از هر یک از دو جز خالص دارند. مخلوطی که در این حدود حداقل درجه جوشش را دارد باید به صورت جز سوم در نظر گرفته شود. این مخلوط نقطه جوش ثابتی دارد زیرا ترکیب درصد بخاری که در تعادل با مایع است با ترکیب درصد خود مایع برابر است.

چنین مخلوطی را آزئوتروب یا مخلوط آزئوتروب با نقطه جوشش مینیمم می‌نامند. از تقطیر جز به جز این مخلوط‌ها، محصول خالص به دست نمی‌آید بلکه جزیی که ترکیب درصد آن از ترکیب درصد آزئوتروب بیشتر باشد تولید می‌شود. در انحراف منفی از قانون رائولت نیروی جاذبه بین مولکول‌های مختلف دو جز قویتر از نیروی جاذبه بین مولکول‌های مشابه یک جز است و در نتیجه ترکیب درصد معینی فشار بخار مشترک دو جز کمتر از فشار بخار جز خالص می‌شود که

فرارتر است. بنابراین مخلوط‌هایی که ترکیب درصد آنها در این حدود باشد حتی نسبت به جز خالصی که نقطه جوش بیشتری دارد در درجه حرارت بالاتری می‌جوشند. در اینجا ترکیب درصد به خصوصی وجود دارد که به آزئوتروپ با جوشش ماکزیمم مربوط می‌شود. تقطیر جز به جز محلول‌هایی که ترکیب درصدی غیر از ترکیب درصد آزئوتروپ دارند باعث خروج جزیی مخلوط می‌شود که ترکیب درصد آن از آزئوتروپ بیشتر باشد.

#### -9- ستونهای تقطیر جز به جز

این ستون‌ها انواع متعددی دارد ولی در تمام آنها ویژگی‌های مشابهی وجود دارد. این ستون‌ها مسیر عمودی را به وجود می‌آورند که باید بخار در انتقال از ظرف تقطیر به مبرد از آن بگذرد. این مسیر به مقدار قابل ملاحظه‌ای از مسیر دستگاه تقطیر ساده طویل‌تر است. هنگام انتقال بخار از ظرف تقطیر به بالای ستون مقداری از بخار متراکم می‌شود. چنان چه قسمت پایین این ستون نسبت به قسمت بالای آن در درجه حرارت بیشتری نگهداری شود مایع متراکم شده و در حالی که به پایین ستون می‌ریزد دوباره به طور جزیی تبخیر می‌شود. بخار متراکم نشده همراه بخاری که از تبخیر مجدد مایع متراکم شده حاصل می‌شود و در داخل ستون بالاتر می‌رود. این اعمال باعث تقطیر مجدد مایع می‌شود و به طوریکه در هر یک از مراحل فاز بخاری که به وجود می‌آید نسبت به جز فرارتر غنی‌تر می‌شود. ماده متراکم شده‌ای که به پایین ستون می‌ریزد در مقایسه با بخاری که با آن در تماس است در هر یک از مراحل نسبت جزیی که فراریت کمتری دارد غنی‌تر می‌شود. در شرایط ایده‌آل بین فازهای مایع و بخار در سراسر ستون تعادل برقرار می‌شود و فاز بخار بالایی تقریباً به طور کامل از جز فرارتر تشکیل می‌شود و فاز مایع پایینی نسبت به جزیی که فراریت کمتری دارد غنی‌تر می‌شود. مهم‌ترین شرایطی که برای ایجاد این حالت لازم است عبارتند:

- ✓ باید تماس کامل و مداوم بین فازهای بخار و مایع در ستون وجود داشته باشد.
- ✓ طول ستون کافی باشد.

چنانچه این دو شرط وجود داشته باشد می توان با یک ستون طویل ترکیباتی که اختلاف کمی در نقطه جوش دارند به طور رضایت بخش از هم جدا کرد زیرا طول ستون مورد لزوم و اختلاف نقاط جوش اجزا با هم نسبت عکس دارند. معمول ترین راه ایجاد تماس لازم بین فازهای مایع آن است که ستون با مقداری ماده بی اثر مانند شیشه یا سرامیک یا تکه های فلزی به اشکال مختلف که سطح تماس وسیعی را فراهم می کند پر شود. یکی از راه های بسیار موثر ایجاد این تماس بین مایع و بخار آن است که نوار چرخانی از فلز یا تفلون که با سرعت زیادی در داخل ستون بچرخد به کار رود. این عمل نسبت به ستون های پر شده ای که قدرت مشابهی دارند این مزیت را دارد که ماده کمی را در داخل ستون نگاه می دارد (منظور از این نگه داری مقدار مایع و بخاری است که برای حفظ شرایط تعادل در داخل ستون لازم است.

## - 10 - تقطیر با مایع برگشتی

در این روش تقطیر قسمتی از بخارات حاصله در بالای برج، بعد از میعان به صورت محصول خارج شده و قسمت زیادی به داخل برج برگردانده می شود. این مایع به مایع برگشتی موسوم است. مایع برگشتی با بخارات در حال صعود در تماس قرار داده می شود تا انتقال جرم و انتقال حرارت صورت گیرد. از آنجا که مایعات در داخل برج در نقطه جوش خود هستند، لذا در هر تماس مقداری از بخار، تبدیل به مایع و قسمتی از مایع نیز تبدیل به بخار می شود. نتیجه نهایی مجموعه این تماس ها، بخاری اشباع از هیدروکربن ها با نقطه جوش کم و مایعی اشباع از مواد نفتی با نقطه جوش زیاد می باشد. در تقطیر با مایع برگشتی با استفاده از تماس بخار و مایع، می توان محصولات مورد نیاز را با هر درجه خلوص تولید کرد، مشروط بر اینکه به مقدار کافی مایع برگشتی و سینی در برج موجود باشد. بوسیله مایع برگشتی یا تعداد سینی های داخل برج می توانیم درجه خلوص را تغییر دهیم. لازم به توضیح است که از دیاد مقدار مایع برگشتی باعث افزایش مصرف انرژی خواهد شد. چون تمام مایع برگشتی باید دوباره به صورت بخار تبدیل شود. امروزه به علت گرانی سوخت، سعی می شود برای بدست آوردن خلوص بیشتر محصولات، به جای از دیاد مایع برگشتی از سینی های بیشتری در

برج‌های تقطیر استفاده شود. در هنگام راهاندازی سیستم ابتدا مایع برگشتی را صد درصد انتخاب کرده و بعد مرتباً این

درصد را کم می‌کنند و به صورت محصول خارج می‌کنند تا به این ترتیب دستگاه تنظیم شود.

### أنواع مایع برگشتی

مایع برگشتی سرد: این نوع مایع برگشتی با درجه حرارتی کمتر از دمای بالای برج تقطیر برگردانده می‌شود. مقدار

گرمای گرفته شده، برابر با مجموع گرمای نهان و گرمای مخصوص مورد نیاز برای رساندن دمای مایع به دمای بالای برج

است.

مایع برگشتی گرم: مایع برگشتی گرم با درجه حرارتی برابر با دمای بخارات خروجی برج مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مایع برگشتی داخلی: مجموع تمام مایع‌های برگشتی داخل برج را که از سینی‌های بالا تا پایین در حرکت است، مایع

برگشتی داخلی گویند. مایع برگشتی داخلی و گرم فقط قادر به جذب گرمای نهان می‌باشد. چون اصولاً طبق تعریف

اختلاف دمایی بین بخار او مایع در حال تماس وجود ندارد.

مایع برگشت دورانی: این نوع مایع برگشتی، تبخیر نمی‌شود. بلکه فقط گرمای مخصوص معادل با اختلاف دمای حاصل

از دوران خود را از برج خارج می‌کند. این مایع برگشتی با دمای زیاد از برج خارج شده و بعد از سرد شدن با درجه

حرارتی کمتر به برج بر می‌گردد. معمولاً این نوع مایع برگشتی در قسمت‌های میانی یا درونی برج بکار گرفته می‌شود و

مایع برگشتی جانبی هم خوانده می‌شود. اثر عمدۀ این روش، تقلیل حجم بخارات موجود در برج است.

## نسبت مایع برگشتی

حجم مایع برگشتی به داخل برج نسبت به محصول خروجی از بالای برج را نسبت مایع برگشتی یا رفلکس گویند. از آنجا که محاسبه مایع برگشتی داخلی نیاز به محاسبات دقیق دارد لذا در پالایشگاه‌ها، عملاً نسبت مایع برگشتی بالای برج به محصول بالایی را به عنوان نسبت مایع برگشتی بکار می‌برند.

## شرح دستگاه

### اجزای دستگاه:


در پایین دستگاه یک جوش آورنده از جنس استیل و به حجم 10 لیتر قرار دارد. برای پر کردن این مخزن در پوش سفید رنگ روی آنرا در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بگردانید و پس از پر کردن مخزن دوباره آنرا ببندید و سفت کنید. برای تخلیه این مخزن شیر 72 را بعد از سرد شدن دستگاه باز کنید.  
در سمت راست جوش آورنده و در پایین ترین قسمت مخزن محصول پایین برج قرار دارد. این مخزن از جنس شیشه و به حجم 10 لیتر می‌باشد.

در بالای این مخزن یک مخزن دیگر قرار دارد که مخزن اصلی خوراک می‌باشد. این مخزن در زمانی که برج به صورت پیوسته کار می‌کند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بالای این مخزن یک مخزن دیگر به حجم 5 لیتر قرار دارد که مخزن محصول بالای برج نام دارد. در بالای مخزن جوش آورنده یک ستون شیشه‌ای قرار گرفته که در بین آن شش عدد سینی غربالی قرار گرفته است. بر روی هر سینی یک سنسور دمایی دقیق قرار دارد که دمای سیال روی سینی را نمایش می‌دهد. بالاتر از این ستون شیشه‌ای، کندانسور استیل قرار دارد بخار پس از وارد شدن به کندانسور چگالیده شده و به داخل یک مخزن نیم لیتری ریخته می‌شود که یک نوع جدا کننده فاز می‌باشد. سپس درصد رفلکس تعیین خواهد کرد که چه مقدار

از این سیال دوباره به ستون برگرد و چه مقدار از این سیال به مخزن محصول بالای برج جاری شود اگر شیر رفلکس خاموش باشد با باز کردن شیر V10 سیال داخل جداساز به مخزن محصول بالای برج جاری می‌شود.

در زیر مخزن جداساز یک شیر برای نمونه گیری قرار دارد. (V3). شیرهای V9-V8-V4 به ترتیب برای تخلیه مخازن.

محصول بالای برج، خوراک و محصول پایین برج استفاده می‌شود.



### آشنایی با قسمتهای الکترونیکی دستگاه:

برای نمایش دمای جوش آورنده، بالای برج، کندانسور یک نمایش دهنده الکترونیکی بر روی تابلوی دستگاه قرار دارد. بر روی سینی‌ها نیز دماسنجهایی نصب شده است که به طور مستقل خاموش و روشن می‌شوند و پس از هر بار آزمایش باید به صورت دستی خاموش گردند. برای روشن کردن پمپ خوراک بر روی تابلو یک کلید قرار دارد با قرار دادن این کلید در حالت روشن، پمپ خوراک روشن شده و خوراک را به وسط برج می‌فرستد. برای جوش آورنده و رفلaks نیز دو کلید بر روی تابلو تعییه شده است.

در پایین جعبه برق دستگاه یک ولوم قرار دارد که برای تنظیم مقدار برگشتی (Reflux) بکار برده می‌شود. دو عدد بر روی این ولوم قابل خواندن است یکی دور دایره و یکی داخل یک مربع و در ضمیمه سیاه رنگ قرار دارد عددی که دور دایره قرار دارد رقم یکان و عددی که داخل مربع سیاه رنگ قرار دارد رقم دهگان است که جمعاً مقدار درصد را نمایش میدهند. در صد درصد مقدار رفلaks کل محصول به داخل ستون برگردانده می‌شود و در صفر درصد مقدار رفلaks کل محصول به مخزن محصول بالای برج ریخته می‌شود.

در کنار جعبه برق کلید خاموش و روشن کردن کلی دستگاه قرار دارد. بر روی دستگاه برج تقطیر یک عدد اتوترانسر نصب شده است که بهوسیله آن می‌توان هیتر را کم و یا زیاد نمود. این اتوترانسر دارای یک ولیوم تنظیم توان می‌باشد. می‌توان با چرخش ولیوم روی اتوترانس توان موردنظر را اعمال نمود. در بالای تابلو برق، یک آمپرسنچ نصب شده است که در هر لحظه مقدار شدت جریان الکتریکی را نشان می‌دهد. دماها را از T<sub>1</sub> تا T<sub>8</sub> نامگذاری کنند.

T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>
دمای ریبویلر	دمای گاز قبل از کندانسور	دمای آب ورودی به کندانسور	دمای آب خروجی از کندانسور

در یک طرف ریبویلر یک آینما قرار دارد و در سمت دیگر آن یک سنسور قرار داده شده است. باید دقت گردد که حدود

80 درصد آینما از محلول پر شده باشد زیرا در غیر اینصورت سنسور مذکور از فعال شدن هیتر جلوگیری می‌کند.

هشدار:

اگر بر روی اتوترانس پیچ تنظیم توان روی صفر نباشد ولی شدت جریانی نداشته باشیم دقت نمایید که سطح محلول

داخل ریبویلر از وسط کمتر بوده و سنسور کنترل کننده، از فعال شدن هیتر جلوگیری می‌نماید برای رفع مشکل باید

محلول داخل مخزن افزایش یابد.

این برج دارای 6 عدد سینی می‌باشد که بر روی هر سینی یک عدد سنسور دمایی قرار داده شده است دمای هر یک از

سینی‌ها بر روی مانیتور کامپیوتر نمایش داده می‌شود و می‌توان تغییرات دما را مشاهده و ثبت نمود. یا می‌توان از روی

دستگاه نصب شده بر روی برج تقطیر، دمایها را خواند.

برای روشن کردن پمپ خوراک بر روی تابلو یک کلید قرار دارد با قرار دادن این کلید در حالت روشن، پمپ خوراک

روشن شده و خوراک را به وسط برج می‌فرستد. برای جوش آورنده و رفلکس نیز دو کلید بر روی تابلو تعییه شده

است.

قبل از روشن کردن دستگاه به موارد زیر توجه کنید:

- حتماً داخل جوش آورنده به اندازه کافی خوراک ریخته شود.(از وسط آینما بالاتر باشد)

- از وصل شدن آب سرد و تخلیه به محل مناسب مطمئن شوید.

## آزمایش 1

### هدف: تعیین افت فشار در طول ستون

یک مخلوط 10 لیتری از 50 مول درصد آب و 50 مول درصد اتانول تهیه نمایید که این مخلوط شامل 2/36 لیتر آب و 7/64 لیتر اتانول خواهد بود.

$$V_W + V_E = 10 \text{ Liter}$$

$$v_E = \text{Volume of 1 mol Ethanol}$$

$$v_w = \text{Volume of 1 mol Water}$$

$$V_w = n_w \times v_w$$

$$V_E = n_E \times v_E$$

مخزن را با 10 لیتر از مخلوط آماده شده پرکنید. درب مخزن را محکم بندید و دستگاه را روشن کنید و نمایش دهنده دما را روی  $T_1$  تنظیم نمایید. سپس شیر  $V5$  را باز کنید تا فلوی 3 لیتر در دقیقه بر روی روتامتر دیده شود. ولوم مربوط به تنظیم تران هیتر را روی 25 تنظیم نمایید. در این حالت توان هیتر 750 وات خواهد بود.

سپس کلید Boiler را روی حالت روشن قرار دهید. دمای  $T_1$  نشان دهنده گرم شدن مخلوط داخل جوش آور است. شیر  $V6$  و  $V7$  را باز کنید. این شیرها بالا و پایین برج را به مانومتر متصل می کند. در این حالت اختلاف فشاری دیده نخواهد شد. مجدداً شیرهای  $V6$  و  $V7$  بندید.

وقتی مخلوط داخل جوش آور گرم شد بخار شروع به بالا آمدن می کند. در این حالت بخار وارد کندانسور می شود و بعد از میان وارد مخزن جداساز می گردد. در این حالت کلید رفلакс را در حالت روشن قرار دهید و ولوم مربوط به رفلакс را تماماً در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا رفلакс کامل حاصل شود.

پس از رسیدن محصول به سر ریز موجود در مخزن جداساز تمام محصول به داخل برج سرازیر خواهد شد این محصول

پس از سرازیر شدن به بالای برج بر روی سینی‌ها می‌لغزد و به پایین می‌رود زمانی که تقریباً دماها به حالت ثابت رسیدند

می‌توان گفت شرایط موازنه در برج برقرار گشته است و حالت پایا برقرار گردیده است.

نرخ تبخیر بوسیله شیر V3 قابل اندازه گیری می‌باشد. برای این منظور ابتدا رفلکس را خاموش کنید (کلید رفلکس را در

وضعیت خاموش قرار دهید) و کل محصول جمع شده در زیر کندانسور را به مخزن پایین‌تر هدایت کنید و شیر آن را

بیندید.. سپس در فواصل مشخص (مثلاً 5 دقیقه) با استفاده از کرنومتر، شیر V3 را باز کنید و محصول را داخل یک ظرف

مدرج 250 سی سی بیندید. این عمل را تا جایی تکرار کنید که به یک عدد تقریباً واحد برای اندازه گیری دبی ایجاد

محصول برسید در این حالت شیر V6 و V7 را باز کرده و میزان اختلاف فشار را یادداشت کنید. مجدداً شیرهای

V6 و V7 را بیندید.

این عمل را برای توانهای بالاتر هیتر تا 3kW 250W تکرار کنید و در هر مرحله میزان نرخ تبخیر و اختلاف

فشار و دمای سیال روی هر سینی را یادداشت کنید.

POWER (Kw)	Boil up rate (lit/hr)	Pressure drop (cm H <sub>2</sub> O)	Degree of Foaming on Trays
0.25 = 250			
0.50 = 500			
0.75 = 750			
1.00 = 1000			
1.25 = 1250			
1.50 = 1500			

جداول را تکمیل و نمودار (dp cm H<sub>2</sub>O) بر حسب boil up rate(cm<sup>3</sup>/min) رسم کنید

P (watt)	Boil-Up rate(cm <sup>3</sup> /min)	$\Delta P$ (cm H <sub>2</sub> O)	Foam	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8

## آزمایش 2

### تعیین بازده کل ستون:

یک مخلوط 10 لیتری از 50 مول درصد آب و 50 مول اتانول با توجه به روش قبل تهیه نمایید که این محلول شامل 2/36 لیتر آب و 7/64 لیتر اتانول خواهد بود.

برای انجام این آزمایش به یک ارلن مدرج 250 سی سی، یک کرنومتر و یک دانسیته‌متر نیاز می‌باشد. جوش آورنده را از مخلوط 10 لیتری پر کرده و درب سفید رنگ آنرا محکم بیناید. رفلакс را روشن کرده و در حالت صد درصد قرار دهید هیتر را با حداکثر توان روشن کنید و سپس آنرا به 50 درصد کاهش دهید. دستگاه را برای نیم ساعت رها کنید تا به موازنه در برج بر قرار گردد. همانطور که در آزمایش قبل گفته شده نرخ تبخیر را بدست آورید. ابتدا رفلакс را قطع کنید و محتویات مخزن جداساز را به وسیله V3 خالی کنید. سپس در فواصل مساوی مقدار محصول را به وسیله نمونه گیری با شیر V3 اندازه‌گیری کنید تا به عدد واحدی بررسید. به خاطر داشته باشید قبل از نمونه گیری 10 میلی لیتر از ماده داخل لوله را دور بریزید.

هرگز به مقدار زیاد نمونه گیری نکنید زیرا این عمل باعث بر هم خوردن موازنۀ جرم در طول ستون خواهد شد از مخزن چوش آور نیز یک نمونه تهیه کنید. سپس خلوص نمونه‌های تهیه شده را بوسیله دانسیتۀ متر اندازه‌گیری کنید. از پایین و بالای برج هر 10 دقیقه یک نمونه گرفته و این کار را تا 5 بار تکرار کنید. دماها را از T1 تا T8 نامگذاری کنید و یادداشت کرده و میانگین دمای ستون را محاسبه کنید. این عمل را برای نرخ تبخیرهای گوناگون انجام دهید تا تمام محدوده عملکردی ستون را پوشش دهید.

## محاسبات

محاسبه راندمان:

Boil-up rate = ..... Litres/hr

Over Composition (XA)d (mol percent methanol) =

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

Average = ..... (mol percent methanol)

Bottom Composition (XA)b (mol percent methanol) =

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

Average top column temorature = ..... °C

Average bottom column temorature = ..... °C

Average column temorature = ..... °C

مقدار معادل y را از equilibrium data بباید.

از معادله Fenske، n را بباید.

تعداد سینی ها از روش تئوری چقدر است؟

بازده کلی برج چقدر است.

جداول را کامل کنید.

دفعات تست	Boil Up rate(cm <sup>3</sup> /min)	خلوص بالای برج	خلوص پایین برج	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
1											
2											
3											

T	x	y

داده های تعادلی آب - اتانول

نرخ تبخیر متوسط = ..... سانتی متر مکعب بر دقیقه

خلوص متوسط اتانول در بالای برج = ..... مولی

خلوص متوسط اتانول در پایین برج = ..... مولی

$$\alpha = \frac{y^*(1-x)}{x(1-y^*)}$$

**Summary of Theory**

To calculate the number of theoretical plates for a given separation at total reflux, Fenske developed the following formula:

$$n + 1 = \frac{\log \left[ \left( \frac{x_A}{x_B} \right)_D \left( \frac{x_B}{x_A} \right)_B \right]}{\log(\alpha_{av})}$$

where  
 $x_A$  = mole fraction of more volatile component  
 $x_B$  = mole fraction of least volatile component  
 $a_{av}$  = average relative volatility

Subscripts D, B indicate distillate and bottom respectively

$$\alpha_{av} = \sqrt{\alpha_D \alpha_B}$$

The efficiency is given by,

$$E = \frac{\text{Number of theoretical plates}}{\text{Number of actual plates}} \times 100\%$$

Knowing the composition of distillate and bottom and the corresponding volatilities, the column efficiency can be determined.

**آزمایش 3****هدف: تقطیر به میزان ثابت رفلاکس**

یک مخلوط 10 لیتری از 50 مول درصد آب و 50 مول درصد اتانول تهیه نمایید که این مخلوط شامل 2/36 لیتر آب و 7/64 لیتر اتانول خواهد بود.

برای انجام این آزمایش به یک ارلن مدرج 250 سی سی، یک کرنومتر و یک دانسیته متر نیازمند هستید.

جوش آور (Evaporator tank) را از مخلوط 10 لیتری پر کنید و درب آنرا محکم ببندید. ابتدا توان هیتر را روی صد درصد تنظیم کنید و به محض جاری شدن رفلاکس توان را کم کنید. دستگاه را روی حالت رفلاکس کامل قرار دهید و حدود 15 دقیقه دستگاه را رها کنید تا شرایط موازنی در ستون ایجاد شود.


این آزمایش در نرخ‌های مختلف رفلاکس انجام گردد برای این منظور ابتدا مقدار رفلاکس را روی 83٪ تنظیم نمایید. در این حالت محصول به نسبت 5 به 1 وارد ستون و وارد مخزن محصول بالای برج می‌گردد. از بالا و پایین ستون به وسیله

شیرهای V2 و V3 نمونه تهیه کنید. هیچ گاه بیش از حد نمونه برداری نکنید. توجه داشته باشید نمونه‌ها ممکن است داغ باشند. این نمونه برداری را هر 10 دقیقه و 5 بار از بالا و پایین برج انجام دهید و دماهای T2 تا T7 را یادداشت کنید. پس از آنکه دمای نمونه‌ها به دمای مجاز دانسیته‌متر رسید(دمای نوشته بر روی دانسیته‌متر) درصد آن را تعیین نمایید. و دمای میانگین برج را محاسبه کنید. این آزمایش را با توانهای مختلف هیتر تکرار کنید تا رنج کامل عملکرد برج را پوشش دهد.

Top product composition (mol percent methanol)	Bottom product composition (mol percent water)

**Summary of Theory**

Since there is no feed, no bottom product or no top product, the liquid flow in the column is equal to the vapour flow in the column.



$$V = L$$

A material balance over the M.V.C. (most volatile component) gives

$$V y_n = L x_{n+1}$$

Since  $V = L$  this gives

$$y_n = x_{n+1}$$

**محاسبات**

P(watt) توان بویلر	خلوص بالای برج	خلوص پایین برج	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8

بر اساس روش McCabe تعداد سینی‌های لازم را با توجه به میزان رفلکس و درصد اتانول بالای برج به دست ماورید و

راندمان را محاسبه کنید.

## آزمایش 4

حالت دائمی تقطیر در حالت پیوسته :

5 لیتر از مخلوط 65 مول درصد اتانول در مخزن خوراک بریزید به مقدار کافی مخلوط دو جزیی حاوی 25 مول درصد اتانول و 75 مول درصد آب (4/8 لیتر آب و 5/2 لیتر اتانول) تهیه کنید و داخل جوش آور بریزید تا به سطح سریز شیر V1 بر سد درب آن را محکم بندید. شیر V1 را باز کنید.

برای انجام این آزمایش به یک ارلن مدرج 250 سی سی، یک کربنومتر و یک دانسیتومتر نیاز می باشد. کلید Boiler را در حالت روشن قرار دهید نمایشگر دما را روی دمای T1 که دمای جوش آورنده است، تنظیم کنید سپس شیر V5 را باز نموده تا آب سرد در کنداسور جریان یابد و فلوئی فلومتر را روی 3lit/min تنظیم نمایید. ولوم مربوط به تنظیم توان هیتر را کاملا در جهت عقربه های ساعت بگردانید تا توان هیتر صد درصد گردد. وقتی بخار بالا آمد دمای سنسورهای T1 تا T8 به سرعت بالا میرود در اینجا آزمایش را با رفلaks کامل شروع میکنیم دکمه رفلaks را در حالت روشن قرار دهید و ولوم آن را در جهت عقربه های ساعت بگردانید تا رفلaks صد درصد حاصل شود. توان هیتر را روی نصف قرار دهید.

وقتی ستون 15 دقیقه به حال خود ماند رفلaks را روی 83 درصد تنظیم نمایید پمپ خوراک را روشن نمایید و آن را روی یک سوم تنظیم کنید چون پمپ در بیشترین حالت شش لیتر بر ساعت را می دهد وقتی ولوم آن را روی یک سوم تنظیم کنید دو لیتر بر دقیقه خواهیم داشت. شیر V1 پایین برج را باز کنید.

وقتی حدود 3 لیتر از مخزن خوراک به داخل ستون منتقل شد بوسیله شیر V3 از محصول بالای برج نمونه تهیه کنید بوسیله شیر V2 از پایین ستون نمونه تهیه کنید این عمل را هر 10 دقیقه تا 5 بار تکرار کنید. می توانید این آزمایش را برای توانهای مختلف هیتر انجام دهید به طوریکه بازه عملکرد برج را پوشش دهد.

	وزن (g/mol) مولکولی	فرمول	دانسیته (g/cm <sup>3</sup> )
اتانول	46/07	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	0/789
آب	18	H <sub>2</sub> O	1/000

دفعات نمونه گیری	غلظت بالای برج	غلظت پایین برج
1		
2		
3		

برای این آزمایش تعداد سینی های تئوری را به وسیله داده های موجود به دست آورده و راندمان برج را محاسبه کنید

## دستگاه استخراج مایع - مایع

### Liquid-liquid-Extraction

مقدمه:

وقتی جداسازی از طریق تقطیر کارآیی ندارد یا با دشواری روی می‌دهد، روش استخراج از مایع که یکی از جایگزین‌های اصلی است، به کار می‌رود. مخلوط‌هایی که از اجزا با نقطه جوش نزدیک به هم تشکیل شده‌اند یا موادی که حتی در شرایط خلا نمی‌توانند در دمای تقطیر مقاومت کنند، اغلب با استخراج از ناخالصی‌ها جدا می‌شوند. در استخراج از تفاوت خواص شیمیایی به جای اختلاف فشار بخار استفاده می‌شود. جداسازی یک جزء یا چند جزء موجود دریک مخلوط مایع توسط یک حلال مناسب که در حلال اول تقریباً یا بطور کامل نامحلول است، تحت عنوان عملیات جداسازی مایع - مایع شناخته می‌شود. بدیهی است شرط لازم برای جداسازی اجزاء مورد نظر از مخلوط اولیه، حلالت بیشتر این اجزاء در حلال مورد استفاده است. این عملیات در مواردی نظیر تولید مایعات آلی خالص از روغن‌های صنعتی، برای خالص‌سازی حلال اولیه صورت می‌گیرد. اگر مواد مورد استخراج در دو فاز بصورت متفاوت پراکنده شوند آنگاه یک جداسازی صورت گرفته است که می‌توان برای بهبود راندمان عملیات، از تعداد مراحل مختلف و یا جریان برگشتی استفاده نمود.

عملیات جداسازی مایع - مایع بیشتر در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که:

- جداسازی توسط عمل تقطیر به علت تشکیل آرئوتروب غیر ممکن باشد. مثلاً جداسازی اتانول از آب تشکیل

آرئوتروب می‌دهد که می‌توان اتانول را توسط پتان جداسازی نمود.

- هزینه تقطیر بالا باشد. مثلاً اسید استیک توسط تقطیر به سختی از محلول رقیق آن با آب خالص جدا می‌گردد، در

حالی که توسط عمل استخراج با اتیل استات و سپس تقطیر محلول اسید استیک و اتیل استات جداسازی ارزان تر

تمام می‌شود.

- اجزاء جداشونده به حرارت حساسیت داشته باشند، مثل مواد داروئی و غذایی.


- نمک‌های معدنی که نقطه جوش بالایی دارند.

هدف از انجام این آزمایش، آشنایی با بخش‌های مختلف یک سیستم جداسازی مایع-مایع و همچنین بررسی تاثیر متغیرهای عملیاتی نظیر دبی حلال آبی و روغن بر راندمان جداسازی می‌باشد. تعیین ضریب توزیع و ضریب انتقال جرم در برج آکنده دستگاه از دیگر اهداف این آزمایش می‌باشد.

### تئوری فرآیند استخراج مایع - مایع:

در انتخاب بین تقطیر و استخراج، معمولاً تقطیر انتخاب می‌شود، هرچند که تقطیر نیاز به گرمایش دارد. در استخراج، باید حلال را برای استفاده مجدد (معولاً با تقطیر) بازیابی کرد و عملیات ترکیبی تقطیر - استخراج از عملیات تقطیر معمولی بدون استخراج پیچیده‌تر و اغلب گران‌تر است. ولی، در استخراج انعطاف‌پذیری زیادی برای انتخاب شرایط عملیات وجود دارد، زیرا نوع و مقدار حلال و همچنین دمای کارکرد را می‌توان تغییر داد. از استخراج برای جداسازی بیش از دو جزء می‌توان استفاده کرد و در بعضی کاربردها به جای یک حلال باید از مخلوط حلال‌ها استفاده شود. در عملیات استخراج مایع - مایع، محلولی که باید جزء از آن استخراج گردد خوراک (اینجا روغن) نامیده می‌شود. مایعی که در تماس با خوراک قرار می‌گیرد و اجزائی از خوراک را در خود حل می‌کند حلال (اینجا حلال آبی) نامیده می‌شود. به حلالی که از جزء استخراج شونده غنی باشد Extract و به مایع باقیمانده که جزء مورد نظر از آن خارج شده است Raffinate گفته می‌شود.

جهت تعیین میزان راندمان جداسازی و همچنین تعیین ضریب انتقال جرم از موازنه‌های کلی و جزئی جرم استفاده می‌گردد. بدین منظور شکل زیر راکه در آن عملیات جداسازی مایع - مایع بصورت شماتیک نشان داده شده است در نظر بگیرید:



از آنجا که مواد مورد استفاده در این آزمایش عبارتند از:

حالت جدا کننده	حالت	جزء جداشونده	
آب (حال آبی)	روغن کانولا	اتانول	ماده
$V_w$ : دبی حجمی آب	$V_0$ : دبی حجمی روغن	X و ۷: غلظت اتانول به ترتیب در فاز آلی و آبی	نماد

لذا تئوری ذکر شده در این بخش نیز با اندیس‌های نشانگر مرتبط با این مواد ارائه می‌گردد. فرض کنید:

۱: اندیس نشانگر بالای برج

۲: اندیس نشانگر پایین برج

با توجه به نکات ذکر شده فوق می‌توان مقدار اتانول جداشده شده از فاز آلی را بصورت زیر محاسبه نمود:

$$m = V_0 (X_1 - X_2)$$

همچنین مقدار اتانول انتقال یافته به فاز آبی از رابطه زیر قابل محاسبه می‌باشد:

$$m = V_w (Y_1 - 0)$$

با توجه به رابطه بقای جرم جزء جداشونده خواهیم داشت:

$$V_0 (X_1 - X_2) = V_w (Y_1 - 0)$$

همچنین ضریب انتقال جرم در برج آکنده مورد استفاده بصورت زیر قابل محاسبه می‌باشد:

$$\text{Log Mean Driving Force} = \frac{\Delta X_1 - \Delta X_2}{\ln \frac{\Delta X_1}{\Delta X_2}} K = \frac{\text{Rate of Acid Transfer}}{\text{Volume of packing} \times \text{Mean Driving Force}}$$

در رابطه مربوطه به محاسبه غلظت متوسط لگاریتمی مقدار هر یک از پارامترهای مورد نیاز بصورت زیر قابل محاسبه می‌باشد:

$\Delta X_1$ : نیروی راننده در بالای برج برابر با  $(X_1 - X_{1s})$  که در آن  $X_{1s}$  غلظت تعادلی جزء جداشونده در فاز آلی است و با

استفاده از ضریب توزیع و مقدار غلظت جزء جداشونده در فاز آبی بالای برج قابل محاسبه می‌باشد.

$\Delta X_2$ : نیروی راننده در پایین برج برابر با ( $X_2-0$ )

ضریب توزیع جزء جداسونده در عملیات استخراج مایع-مایع بصورت نسبت غلظت جزء جداسونده در فاز آبی ۷ به غلظت جزء جداسونده در فاز آبی  $X$  تعریف می‌شود.

### شرح دستگاه مورد آزمایش


دستگاه مورد آزمایش جهت بررسی و آشنایی با عملیات استخراج مایع - مایع شامل یک لوله آکنده عمودی است. قسمت های مختلف این دستگاه شامل مخزن اصلی روغن، مخازن بازگشت حلال آبی (که شامل جزء جداسونده می‌باشد) و تانک آب خوراک و تانک آب برگشتی است. همچنین دستگاه شامل یک برج تقطیر جهت بازیابی اتانول از آب می‌باشد.

برج جداسازی مایع - مایع مورد اشاره برای دو نوع عملیات طراحی گردیده است که در حالت اول روغن کانولا به عنوان فاز پیوسته تمامی برج را پر کرده و سپس حلال جداکننده (آب) وارد برج می‌گردد و بصورت فاز غیرپیوسته عمل کند. در حالت دوم حلال جداکننده تمامی ستون را پر کرده و سپس روغن کانولا بصورت فاز غیرپیوسته وارد شده و عملیات جداسازی صورت می‌گیرد. بدیهی است که تفاوت راندمان این دو حالت متأثر از کاهش یا افزایش سطح تماس دو فاز و همچنین کم و یا زیاد بودن مقدار هر یک از فازها می‌باشد.

مقدار آب و روغن موجود در ستون توسط شیر دو کاره تنظیم می‌گردد. این شیر با مکانیزمی خاص مقدار سیال خروجی از بالا و پایین برج را تنظیم می‌کند. مبنای این شیر، سیال آبی است که از بالای برج خارج می‌شود یعنی در حالت موازی با لوله مسی، مسیر بالای برج کاملاً باز و در حالت عمود بر لوله مسیر خروجی بالای برج کاملاً بسته است. برای مسیر خروجی پایین، شیر کاملاً عکس حالت قبل عمل می‌نماید، طراحی شیر بدین منظور انجام شده که در هیچ حالتی برج تحت فشار قرار نگیرد که باعث آسیب دیدگی سیستم شود.

توجه داشته باشید که تعیین سطح حلال آبی و روغن در ستون به عهده شیر دوکاره است و نباید سطح حلال آبی در پایین برج از 20 سانتی متر کمتر شود زیرا در غیر اینصورت روغن وارد مخزن آبی می‌شود.

پمپ حلال و پمپ روغن و هیتر برج تقطیر سوئیچ‌های جداگانه‌ای در تابلو دارند که بوسیله آن سوئیچ‌ها خاموش و یا روشن می‌گردند. در کنار هر دوزینگ پمپ، شیر کنترل دبی قرار دارد. این شیر از یک کلاهک تشکیل شده که بر روی یک استوانه عمودی می‌چرخد. با این شیر می‌توان دبی را مشخص نمود. که بهتر است در حالتی که پمپ روشن است این شیر کم و زیاد شود.



نمایی از یک نمونه دستگاه استخراج مایع - مایع

نکته‌ی بسیار مهم: در تمام موارد توجه شود که دستگاه تنها برای موادی که ذکر شد (روغن کانولا یا آفتابگردان، آتانول، آب) قابل استفاده است و در صورت استفاده از هر ماده دیگری، شرکت پژواک پژوهه صنعت هیچ مسئولیتی

در قبال تعویض دستگاه نخواهد داشت و دستگاه از گارانتی خارج می‌شود.

## آزمایش اول: تعیین ضریب توزیع اتانول در دو فاز آبی و آلی:

همانگونه که در بخش تئوری ذکر گردید، جهت انجام محاسبات مربوط به جداسازی مایع - مایع ضریب توزیع جزء جداشونده مورد نیاز می‌باشد. بدین منظور قبل از شروع آزمایش این پارامتر برای سیستم آزمایش طراحی شده باید اندازه گیری و محاسبه گردد. بدین منظور انجام مراحل زیر ضروری است:

تجهیزات مورد نیاز:

1- استوانه مدرج 250 میلی لیتری

2- استوانه مدرج 100 میلی لیتری

3- قیف جداکننده

4- الكل سنج مناسب

مطابق روش زیر حلال (آب) و روغن و اتانول را با هم مخلوط می‌کنیم. پس از اختلاط کامل، با ثابت ماندن ظرف سربسته مخروطی، مواد تشکیل دو فاز آلی و آبی می‌دهند. فاز آبی شامل آب و اتانول و فاز آلی روغن و اتانول باقیمانده می‌باشد. فاز Extract شامل آب (فاز آبی) و اتانول و فاز Raffinate شامل روغن و اتانول می‌باشد. اکنون می‌توان با استفاده از الكل سنج مقدار الكل در هر یک از فازها به دست آورد و ضریب توزیع را محاسبه نمود که با رابطه‌ی زیر نشان داده شده است.

$$K = \frac{\text{Ethanol in the extract phase, } Y}{\text{Ethanol in the raffinate phase, } X}$$

بدین ترتیب ضریب توزیع اسید محاسبه شده و بنابراین  $Y=KX$  می‌باشد.

روش انجام آزمایش:

در ابتدا در دمای محیط (25 درجه) با توجه به طول الكل سنج مقداری روغن خالص (حدود 150 میلی لیتر) را درون استوانه مدرج بریزید و الكل سنج را درون استوانه قرار دهید. عدد الكل سنج را یادداشت کنید. عموماً این عدد برای

روغن کانولا 55 می باشد. به همین ترتیب این کار را برای آب خالص انجام دهید، الکل سنج مقدار صفر را نشان خواهد داد. حال در ادامه 80 میلی لیتر روغن را با 20 میلی لیتر اتانول در استوانه مدرج مخلوط کرده و خوب تکان دهید تا روغن درون اتانول به شکل قطره در بیاید. حال در ادامه 80 میلی لیتر آب به مخلوط اتانول و روغن اضافه کنید و باز خوب تکان دهید تا جداسازی در بهترین حالت انجام شود.

در نهایت مخلوط به دست آمده را در قیف جداکننده بریزید و دو فاز آبی و آلی را در دو استوانه 100 میلی لیتری ریخته و با استفاده از الکل سنج میزان الکل در هر دو محلول را اندازه بگیرید.

- مراحل فوق را برای مقادیر دیگر الکل (30 میلی لیتر و 40 میلی لیتر) تکرار کنید.
- نتایج را در جدول زیر یادداشت کنید و با استفاده از رابطه ذکر شده در بخش تئوری مقدار ضریب توزیع را محاسبه و مقدار متوسط 3 مرحله را گزارش و در محاسبات مورد استفاده قرار دهید.

#### تعیین ضریب توزیع الکل در فاز آلی و آبی

ضریب توزیع $K=Y/X$	الکل موجود در فاز آلی (%)	الکل موجود در فاز آبی	مقدار الکل افزوده شده به
			20
			40
			60

#### آزمایش دوم: کالیبراسیون پمپ و اندازه گیری حجم آکنه ها:

- یک ظرف مدرج یک لیتری را در زیر شیر بالای پمپ (شیری که در مسیر پمپ آب قرار دارد و پشت دستگاه است) قرار دهید و دسته شیر را در جهتی حرکت دهید که حلال از طرف آزاد شیر خارج شود. سپس پمپ حلال را روشن کنید و مقدار سیال خارج شده در زمان معین را اندازه بگیرید. سپس پیچ تنظیم روی پمپ را تغییر دهید

و در هر عدد مقدار دبی را تعیین کنید. این اعداد را یادداشت کنید و در آزمایشات بعد استفاده نمایید. این کار را

برای پمپ روغن نیز انجام دهید.

توجه داشته باشید که پیچ تنظیم روی پمپ را فقط زمانی که پمپ روشن است تغییر دهید در غیر اینصورت قابل تغییر نیست.

2. با استفاده از شیر دو طرفه، روغن را به مخزن هدایت نمایید. سپس مسیر حلال را بسته و برج استخراج را از آب

خالص پر نموده، پمپ آب را خاموش و کل آب برج را به دقت در یک سطل مدرج تخلیه نمایید و حجم آن را

یادداشت کرده و سپس حجم آکنهای را محاسبه نمایید (قطر داخلی برج 50 mm و ارتفاع برج 1.45 m می

باشد).

کالیبراسیون پمپ آب					کالیبراسیون پمپ روغن				
شماره	درصد شیر	زمان (s)	حجم آب (ml)	دبی (L/hrs.)	شماره	درصد شیر	زمان (s)	حجم آب (ml)	دبی (L/hrs.)
1	15				1	15			
2	20				2	20			
3	30				3	30			
4	40				4	40			
5	50				5	50			
6	60				6	60			
7	70				7	70			
8	80				8	80			
9	90				9	90			
10	100				10	100			

### آزمایش سوم: مشاهده جریان مختلف الجهت در یک برج آکنده و نقطه طغیان برج :

سرعت طغیان در برج های پرشده: اگر آهنگ فاز پراکنده یا فاز پیوسته ثابت نگه داشته شود و آهنگ جریان فاز دیگر

تدریجاً افزایش یابد، به نقطه‌ای می‌رسیم که فاز پراکنده متحد می‌شود، مانندگی آن فاز افزایش می‌یابد، و سرانجام هر دو

فاز با هم از خروجی فاز پیوسته خارج می‌شوند. این حالت را که مشابه آن در ستون جذب روی می‌دهد، طغیان می‌گویند.

هرچه آهنگ جریان یکی از فازها در طغیان بیشتر باشد، آهنگ جریان فاز دیگر کمتر است. بدیهی است که ستون باید با آهنگ‌های جریان کمتر از نقطه طغیان کار کند. آزمایش با استفاده از دو حلال غیر قابل حل در یکدیگر مثل آب و روغن انجام می‌گردد. در این آزمایش، استخراج در دو حالت فاز پیوسته آبی و فاز پیوسته آلی انجام می‌گردد. روش انجام

آزمایش به شرح زیر می‌باشد:

### ۱. فاز پیوسته روغن

- ۱۵ لیتر آب را در مخزن اصلی بریزید.
- تانک روغن را با ۱۰ لیتر روغن پر کنید و پمپ آنرا جهت پر شدن کامل ستون آکنده روشن نمائید.
- پس از پر شدن ستون از روغن، دبی آن را تا حد ۳۵ درصد کاهش دهید.
- پمپ آب را روشن و مقدار دبی آن را در ۳۰ درصد تنظیم نمائید.
- بوسیله شیر دو طرفه سطح آب پایین برج را ثابت (حدود ۲۰ سانتیمتر) نگه دارید.
- به آرامی دبی آب را افزایش داده، مشاهدات خود را یادداشت کنید (زمانی که آب به وسط برج برسد، شرایط طغیان است).

مشاهده نقطه طغیان برج

دبی آب	وضعیت	دبی روغن

## 2. فاز پیوسته آبی

این مرحله نیز مشابه مرحله قبل انجام می‌شود، با این تفاوت که دبی روغن افزایش می‌باید و ستون از آب پر شده است.

مشاهده نقطه طغیان برج

دبی روغن	وضعیت	دبی آب

مشاهدات خود را شامل نحوه حرکت دو فاز، اندازه حباب‌های ایجاد شده و دبی هایی که در آنها پدیده طغیان رخ می‌دهد یادداشت کرده و با هم مقایسه کنید.

## آزمایش چهارم: تعیین ضریب انتقال جرم در حالتی که فاز آبی فاز پیوسته باشد:

هدف از انجام این آزمایش، تعیین ضریب انتقال جرم در عملیات استخراج مایع - مایع و بررسی تأثیر دبی حجمی روغن بر مقدار آن می‌باشد.

### روش انجام آزمایش

- مقدار 5 لیتر اتانول را به 5 لیتر روغن اضافه کرده و به خوبی هم بزنید و سپس به مخزن اصلی مربوطه وارد کنید.
- تانک اصلی آب را تا 15 لیتر پر کنید و پمپ را با حداقل دبی روشن کنید تا ستون از آب پر شود.
- مقدار دبی آب را پس از پر شدن روی 50٪ تنظیم نماید.
- پمپ روغن را روشن کرده و دبی آنرا در درجه های مختلف (30٪، 50٪ و 70٪) تنظیم نماید.
- بوسیله شیر دوطرفه، سطح آب را در زیر روغن ثابت نگه دارید.

- برای مدت 15 تا 20 دقیقه عملیات را ادامه دهید تا شرایط پایدار حاصل گردد. در طی این مدت دبی آب و مخلوط روغن - الکل را چند بار اندازه‌گیری نمایید تا دقت لازم را داشته باشد.
  - 150 میلی لیتر از Extract Tank و 150 میلی لیتر از Raffinate Tank جهت سنجش الکل نمونه گیری نمایید.
  - نتایج را در جدول زیر یادداشت نمایید.
- نتایج مربوط به آزمایش تعیین ضریب انتقال جرم در حالتی که فاز پیوسته فاز آبی باشد.

مشخصه	آزمایش اول	آزمایش دوم	آزمایش سوم
دبی حجمی آب			
دبی حجمی مخلوط روغن			
درصد اتانول در نمونه خوراک			
درصد اتانول در نمونه Extract			
درصد اتانول در نمونه Raffinate			
ضریب انتقال جرم محاسبه شده			

### آزمایش پنجم: تعیین ضریب انتقال جرم در حالتی که فاز روغن فاز پیوسته باشد:

آزمایش چهارم را در حالتی که فاز پیوسته فاز روغن باشد، در چند مقدار از دبی آب تکرار و نتایج را در جدول زیر باداشت نمائید. مراحل مطابق آزمایش قبل انجام می‌گردد.

نتایج مربوط به آزمایش تعیین ضریب انتقال جرم در حالتی که فاز پیوسته روغن باشد

مشخصه	آزمایش اول	آزمایش دوم	آزمایش سوم
دبی حجمی آب			
دبی حجمی مخلوط روغن			
غلظت اتانول در نمونه خوراک			
غلظت اتانول در نمونه Extract			
غلظت اتانول در نمونه Raffinate			
ضریب انتقال جرم محاسبه شده			

### نقطه

### هدف: بازیافت اتانول

در این مرحله با استفاده از برج پر شده، اتانول بازیافت شده و تا حدی آب و روغن موجود در آن کاهش می‌یابد. در مراحل قبلی، آزمایشات باید با دقت زیادی انجام شده باشد تا روغن کمتری وارد مخزن Extract شده باشد. در صورتی که بخواهید، این مرحله به خوبی نتیجه دهد، باید مخزن Extract را به طور کامل در سطحی تمیز تخلیه و سپس فاز روغن را از آن جدا نمایید. آنگاه با استفاده از شیر ۷۰ تا ۷۶ درصد استوانه شیشه‌ای زیر برج پرشده که خالی از آکنه است، را از محلول آب و اتانول پر کنید. آکنون هیتر را فعال کرده و دما بر روی ۸۰ درجه تنظیم کرده و هم زمان شیر آب سرد کنداسور را باز نمایید. با استفاده از شیر جریان برگشتی، سعی کنید جریان برگشتی را به مدت ۲۰ دقیقه ثابت نگه دارید. سپس هیتر را خاموش کرده و از محصول و ته مانده برج دو نمونه ۱۰۰ میلی لیتری تهیه و میزان الكل آن را با الكل

سنج بسنجد. نتایج را یادداشت کرده و سعی کنید تانک محصول را خالی نمایید. دمای هیتر را 10 درجه افزایش دهید و همین کار را تا دمای 100 درجه انجام دهید نتایج را یادداشت کنید.

### آزمایش برج تقطیر

شماره	دمای هیتر	درصد اتانول در محصول	درصد اتانول در تهمند
1			
2			
3			

- به روند صعودی یا نزولی بودن درصد اتانول در محصول و تهمند برج دقت کرده و دلیل آن را توضیح دهید.


توجه: نباید انتظار خلوص ضددرصدی محصول بالای برج را داشته باشیم. زیرا خالص سازی مطلق و کامل امکان پذیر

نمیست.

### خواسته های آزمایش های انجام شده:

- محاسبه و گزارش مقدار ضریب توزیع اتانول با ذکر جزئیات.
- گزارش مشاهدات در آزمایش دوم و مقایسه جریان مختلف الجهت آب و روغن دردو حالت فاز پیوسته روغن و فاز پیوسته آبی و تعیین مقدار دبی دو سیال در حالت طغیان.
- محاسبه ضریب انتقال جرم و تعداد واحدهای انتقال برای برج مورد استفاده در آزمایش سوم.
- مقایسه و توجیه نتایج بدست آمده در دو آزمایش چهارم و پنجم.

### شماتیک دستگاه



## دستگاه استخراج جامد - مایع

### Solid-Liquid Extraction

مقدمه

استخراج یعنی انتقال یک ماده حل شده از یک فاز به فاز دیگر بوده و فاز ترکیب، محلولی است که همه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در سرتاسر آن یکسان بوده و به طور آشکارا از ترکیب و یا محلول دیگر قابل تمیز باشد. مثلاً آب و نفت شامل دو فاز مایع است (یکی فاز نفت و دیگری فاز آب) و یا مخلوط فوق اشباع آب قند شامل دو فاز است (یکی فاز مایع آب قند و دیگری فاز جامد قند ته نشین شده).

در عمل استخراج، با اضافه شدن حلال مناسب و غیرقابل اختلاط، به یک فاز (یا مخلوط)، ماده حل شده در مخلوط اولیه وارد فاز دوم می شود (حلال جدید) و از فاز اولیه جدا می شود؛ به شرط اینکه قابلیت اتحال ماده حل شده در فاز دوم بیشتر از فاز اول باشد. اگر ماده‌ای از فاز جامد به داخل فاز مایع استخراج شود، استخراج را جامد-مایع می‌گوییم؛ مانند تهیه چای. انتقال یک جسم از فاز مایع به مایع دیگر را استخراج مایع-مایع گویند. حذف ید از آب به وسیله تراکلرید کربن نمونه‌ای از استخراج مایع-مایع است.

استخراج، روش نسبتاً ساده‌ای است و بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای خالص سازی بسیاری از ترکیبات حاصل از واکنش‌های شیمیایی و استخراج کالوییدها از برگ و یا پوست گیاهان و استخراج انسان‌های مواد غذایی از دانه‌ها، گل‌ها، یا استخراج شکر از نیشکر و ... استفاده می‌شود. در بسیاری مواد غذایی و زیستی، مواد آلی و غیرآلی به صورت یک مخلوط در فاز جامد موجود می‌باشند. برای جداسازی یک جزء مطلوب یا خارج کردن یک جزء نامطلوب از فاز جامد می‌توان از تماس فاز جامد با حلال مایع استفاده نمود. وقتی که دو فاز با هم در تماس هستند یک یا چند جزء حل شونده تمایل دارند از فاز جامد به فاز مایع نفوذ کنند که در نتیجه یک جداسازی بین اجزاء بوجود می‌آید. این جداسازی استخراج جامد-مایع یا لیچینگ نام دارد. در فرآیند استخراج جامد-مایع وقتی جزء نامطلوب توسط حلال آب از فاز جامد جدا می‌شود به فرآیند اصطلاحاً شستشو گویند.

### فرآیند استخراج جامد- مایع در صنایع غذایی و زیستی:

در صنایع غذایی بسیاری از محصولات توسط فرآیند استخراج جامد- مایع از مواد خام جداسازی می‌شوند. یک فرآیند که بسیار حائز اهمیت می‌باشد فرآیند جداسازی قند از چغندر قند توسط آب گرم است. همچنین در تولید روغن‌های نباتی حلال‌های آلی همچون هگزان، استون و یا اتر استفاده می‌شوند تا بتوان روغن موجود در بادام زمینی، سویا، کتان، دانه‌های کرچک، دانه‌های آفتابگردان، دانه‌های پنبه را جدا کرد. در صنایع دارویی بسیاری از داروها توسط استخراج جامد- مایع از ریشه یا ساقه گیاهان استخراج می‌شوند که مثال معمول آن استخراج قهوه و همچنین درست کردن نوشیدنی چای از چای خشک می‌باشد.

### فرآیند استخراج جامد- مایع برای مواد آلی و غیرآلی:

فرآیند استخراج جامد- مایع به طور وسیعی در صنایع فلزات مورد استفاده قرار می‌گیرد. فلزات سودمند معمولاً با درصد پایین در مخلوطی از مواد نامطلوب قرار گرفته‌اند که توسط یک حلال از این مواد استخراج می‌شوند. نمک مس موجود در سنگ معدن توسط اسید سولفوریک و محلول‌های آمونیاکی استخراج می‌شود. نمک کبالت و نیکل توسط حلال اسید سولفوریک- آمونیاک- اکسیژن از سنگ معدن استخراج می‌شود و طلا توسط محلول سیانید سدیم از سنگ معدن آن استخراج می‌شود.

### آماده‌سازی جامد برای استخراج جامد- مایع

#### ۱- مواد آلی و غیرآلی:

آماده‌سازی فاز جامد بشدت وابسته به شرایط آن می‌باشد. آماده‌سازی فاز جامد به نحوه پراکنده بودن جزء مطلوب در فاز جامد، غلظت جزء مطلوب در فاز جامد و طبیعت فاز جامد از نظر نفوذ حلال در آن بستگی دارد. در صورتی که جزء مطلوب توسط یک لایه غیرقابل نفوذ احاطه شده باشد حلال باید از لایه غیرقابل نفوذ عبور داده شود تا بتواند جزء

مطلوب را در خود حل کند. برای این منظور از خرد کردن فاز جامد کمک گرفته می‌شود. با این عمل جزء مطلوب بیشتر در معرض حلال قرار گرفته و فرآیند استخراج را بسیار سریعتر می‌نماید. در صورتی که جزء مطلوب در همه فاز جامد گستردۀ شده باشد خرد کردن فاز جامد تاثیر زیادی ندارد. در این حالت استفاده از یک حلال متفاوت برای حل کردن مواد دیگر و بالا بردن غلظت جزء مطلوب موثر می‌باشد.

## 2- مواد گیاهی و حیوانی:

مواد زیستی (بیولوژیکی) معمولاً در ساختار سلولی قرار گرفته‌اند بنابراین به مراتب سرعت استخراج این مواد پایین‌تر است. زیرا وجود سلول‌های کوچک، مقاومتی برای نفوذ خواهند بود و خردکردن مواد اولیه تا حد بزرگ‌تر از سلول هیچگونه تاثیری بر استخراج جزء مطلوب نخواهد داشت. اما در گیاهان این طور نیست. مثلاً چوندر قند خرد می‌شود تا مسیر نفوذ حلال آب کاهش یابد و استخراج سریع‌تر شود. در استخراج مواد دارویی از ریشه، ساقه و برگ گیاهان معمولاً خشک کردن مواد اولیه قبل از استخراج بسیار موثر خواهد بود چون باعث شکاف خوردن پرزها شده و حلال راحت‌تر نفوذ می‌کند. در استخراج روغن از دانه‌ها روغنی مانند سویا نیز خرد کردن یا له کردن این دانه‌ها موثر می‌باشد زیرا جزء مطلوب راحت‌تر در معرض حلال قرار می‌گیرد و حتی مقداری از آن بدون حضور حلال و به صورت مستقیم خارج می‌شود.

## سرعت استخراج جامد- مایع

در استخراج جزء مطلوب از درون فاز جامد توسط حلال مایع به طور کلی مراحل زیر انجام می‌شود.

1- جزء حلال از توده حلال تا سطح جامد نفوذ می‌کند.

2- جزء حلال در جسم جامد نفوذ می‌کند.

3- جزء حل شونده در حلال حل می‌شود.

4- حلال و جزء حل شده از درون جسم جامد تا سطح جسم جامد نفوذ می‌کنند.

## 5- جزء حل شده از سطح جامد تا توده حلال نفوذ می کند.

در نظر گرفتن همه این مراحل باعث پیچیدگی معادله سرعت استخراج خواهد شد. در حالت کلی سرعت نفوذ حلال از توده حلال تا سطح جامد به حد کافی سریع است در حالی که نفوذ حلال در جامد می تواند سریع یا کند باشد. در هر حال هر کدام از مراحل بالا دارای سرعت مخصوص به خود می باشند و کمترین سرعت کنترل کننده سرعت استخراج است. به محض اینکه حلال با جسم جامد تماس داده شود حلال خود را به سطح جامد می رساند. استخراج جزء حل شونده در حلال می تواند حل شدن فیزیکی ساده یا یک واکنش شیمیایی باشد. مکانیسم های حل شدن بسیار متفاوت هستند و دانش کلی در مورد آنها کم است. معمولاً سرعت نفوذ حلال از سطح جامد به درون جسم جامد و یا بالعکس و سرعت نفوذ حل کلی در اینها کم است. معمولاً سرعت نفوذ خواهد شد که این نفوذ بر مبنای ضریب نفوذ موثر تعریف می شود. فضای خالی و متخلفل باعث افزایش سرعت نفوذ خواهد شد که در این هسته ها استخراج به صورت شستشو مثلا در استخراج قند از چغندر قند، یک پنجم هسته ها شکافته می شوند که در این هسته ها استخراج به صورت شستشو می باشد. در بقیه سلول ها (که شکافته نشده اند)، حلال باید نفوذ کند و حل شونده را در خود حل کند بنابراین در عملیات استخراج دو مکانیسم وجود دارد که این استخراج را نمی توان به سادگی بر حسب ضریب نفوذ موثر بیان کرد. در سویا همه قسمت ها به طور موثر استخراج نمی شوند. برای استخراج بهتر باید آنها را خرد و له کرد که در این صورت نفوذ حل شونده از درون فاز جامد به سطح جامد به راحتی قابل محاسبه نمی باشد. مقاومت انتقال جرم نفوذ حل شونده از سطح جسم جامد به توده حلال معمولاً در مقایسه با نفوذ آن در جسم جامد بسیار کم است.

## روش های عملیاتی استخراج جامد- مایع

تعدادی از روش های عملیاتی برای استخراج جامد- مایع که معمول هستند در ادامه شرح داده می شوند. عملیات استخراج به صورت پیوسته یا به صورت ناپیوسته انجام می شود. در یک تقسیم بندی دیگر عملیات به صورت تماس دیفرانسیلی یا به صورت تعدادی مراحل تعادلی انجام می گردد. در صنایع معدنی از سیستم ناپیوسته که به استخراج جامد- مایع درجا

معروف است استفاده می‌شود. در این سیستم حلال در تماس با فاز جامد قرار گرفته و سپس توسط صاف کردن، حلال و فاز جامد را از هم جدا می‌کنند. در روش دیگر مایع استخراج شده دوباره توسط پمپ روی فاز جامد خرد شده ریخته می‌شود. در یک روش دیگر جامد خرد شده در یک بستر قرار گرفته و حلال مایع روی آن حرکت می‌کند. در این حالت نباید جامد خرد شده ریز باشد چون جلوی حرکت سیال را خواهد گرفت و گاهی اوقات از چندین تانک که به صورت سری قرار گرفته‌اند برای استخراج استفاده می‌شود که به این مجموعه، مجموعه استخراج گفته می‌شود. حلال می‌تواند به صورت غیرمستقیم با فاز جامد حرکت کند.

### شرح دستگاه استخراج جامد- مایع

این دستگاه برای استخراج روغن، از دانه‌های روغنی طراحی و ساخته شده است. به‌طور کلی دارای یک برج پرشده، یک مخزن برای قرار دادن جامد، یک تابلو فرمان و یک هیتر برای تنظیم دمای حلال می‌باشد.

تابلو فرمان: بر روی تابلو فرمان دستگاه اجزای زیر نصب شده است.

1-دو کلید 0 و 1 که مربوط به هیتر برج تقطیر و هیتر تنظیم دمای حلال دستگاه می‌باشد.

2-یک ولوم کوچک که در پایین‌ترین بخش تابلو فرمان قرار داشته و مربوط به هیتر ته برج است که به وسیله این ولوم می‌توان توان هیتر ته برج را تنظیم نمود.

3- در سمت چپ تابلو فرمان دمای هیتر نشان داده می‌شود. و دقت شود ماکسیمم دمای هیتر بر روی 120 تنظیم شده است. همچنان انتظار می‌رود زمانیکه دما به 70 می‌رسد. حلال هگزان تبخیر شود.

4- تنظیم دمای حلال: بر روی تابلو فرمان دستگاه یک نمایش‌دهنده دما نصب شده که می‌توان با فشار دادن دکمه‌ی MD دمای حلال پیش گرم را تنظیم کرد. دمای 45 تا 50 درجه برای این منظور مناسب می‌باشد.

5- اجکتور: یک اجکتور جهت افزایش سرعت کار دستگاه با حلال مایع روی دستگاه نصب شده است. البته استفاده یا عدم استفاده از این اجکتور در طول آزمایشات اختیاری است.

**هشدار 1:** حتما پس از انجام آزمایش دستگاه (ستون، مخزن و مخزن استخراج) را از مواد شیمیایی به طور کامل خالی نمایید.

**هشدار 2:** پس از انجام آزمایش حتما دستگاه را خاموش کرده، دو پایه برق دستگاه را از پریز برق بکشید.

**هشدار 3:** در جوش آور برج تقطیر و مخزن شیشه‌ای سمت راست دستگاه، دو هیتر قرار دارد که حتما این دو مخزن باید به حدی هگزان داشته باشد که المان‌های حرارتی به طور کامل در مایع غوطه‌ور باشند. هیتر سمت راست برای تنظیم دمای حلالی که برروی جامد قرار داده شده و در مخزن استخراج می‌ریزد، تعییه شده است.

**هشدار 4:** جریان آب متصل به دستگاه را از شیر آب بیندید.

در سمت راست دستگاه یک مخزن شیشه‌ای تعییه شده است که در حالت استخراج پیوسته استفاده می‌شود. در سمت چپ مخزن استخراج مسیرهای سوکسله قرار گرفته و شیرهای  $V_2$ - $V_3$ - $V_4$  در زیر مخزن استخراج، بر روی یک چهارراهه قرار دارد. به طور کلی ابتدا محلول در برج تقطیر خالص‌سازی می‌شود. بدین منظور محلول (هگزان یا آب هر کدام که در دسترس دارید) و (روغن یا چغندر) در دیگ می‌جوشد و محلول تبخیر می‌شود، سپس بخار حاصل با گذر از ستون پرشده وارد کندانسور می‌شود. در کندانسور بخار میعان شده و محلول مایع وارد مسیر می‌شود. پیش فرض آزمایش حلال هگزان است اما می‌توانید از حلال آب برای مشکلات کمتر زیست محیطی استفاده و نتیجه مورد نظر را بیابید. (هگزان و روغن یا آب و چغندر به عنوان خوراک انتخاب شود.)


اگر شیر رفلکس  $V_{11}$  باز باشد که محلول رفلکس می‌شود. اگر شیر محصول  $V_{12}$  باز باشد محصول وارد کندانسور دوم می‌شود. در غیر اینصورت محصول در مخزن جمع می‌شود. در صورتی که شیر محصول باز باشد، در ادامه محصول به شیر  $V_8$  می‌رسد که می‌توان به وسیله این شیر، محصول را وارد فرایند استخراج یا مخزن ذخیره نمود.

اگر شیر  $V_8$  باز باشد محصول تقطیر شده وارد مخزن ذخیره حلال می‌شود. در صورت بسته بودن، هگزان وارد هیتر می‌شود و دمای آن به دمای موردنظر (تنظیم شده بر روی تابلو فرمان) می‌رسد. در ادامه حلال هگزان از بالای هیتر خارج

شده و بر روی جامد می‌ریزد. بدین ترتیب روغن جامد را در خود حل کرده، سپس بسته به فرآیند موردنظر می‌توان مسیر سوکسله، پیوسته و یا حالت سرریز را انتخاب کرد.

این دستگاه در ابتدای کار باید هواگیری شود، زیرا هوا در بالای مخزن تنظیم دمای مایع جمع می‌شود و از ورود مایع به مخزن استخراج جلوگیری می‌کند. برای رفع مشکل باید شیر بالای مخزن جمع‌آوری (شیر V<sub>8</sub>) را 2 تا 3 دقیقه باز نموده تا مایع هگزان از مخزن تنظیم دمای مایع، وارد مخزن جمع‌آوری شود و سیستم هواگیری گردد. سپس شیر V<sub>8</sub> را بسته و طبق مراحل زیر آزمایشات را انجام دهید.

در نمودار صفحه بعد، نامگذاری شیرها و اجزای دستگاه مشاهده می‌شود.



## آزمایش 1: استخراج حالت پیوسته

### مرحله اول

- 1) ابتدا شیرهای  $V_5$  و  $V_2$  را باز و شیرهای  $V_4$  و  $V_3$  را بسته نگه دارید. پیچهای موجود بر روی مخزن استخراج را که کلاهک مشکی دارند را باز کرده و درپوش را به سمت عقب کمی حرکت دهید و 4.5 لیتر هگزان را به در آن ببریزد. این هگزان به داخل برج تقطیر (دیگ) هدایت می‌شود.
- 2) دانه‌های روغنی را خرد کنید و دقت نمایید که دانه‌ها حتی‌الامکان حتماً خرد شده باشد و از طرفی خردترین ذره نباید از قطر 2 میلی‌متر کوچک‌تر باشد (بهتر است خیلی ریز نشود تا از صافی عبور ننماید). توری فلزی موجود داخل مخزن استخراج را بیرون بیاورید.
- 3) ابتدا توری را وزن کرده و توری را از دانه‌های روغنی خرد شده پر نمایید و دوباره با دقت صدم گرم، وزن توری و دانه‌ها را اندازه‌گیری نمایید. توری را در محل خود قرار داده و درپوش آن را با دقت بیندید. آب شهری را به کندانسور وصل نموده و دستگاه را فعال نمایید.
- 4) در صورتی که هگزان را تازه ریخته‌اید نیازی به رفلaks نداشته و شیر آن را کامل بیندید، در غیر این صورت مقدار کمی شیر رفلaks را باز نمایید تا حلال رفلaks شده و محصول خالص‌تر گردد. دمای جوش آور را 70 تنظیم نمایید در صورتی که سیستم زیاد کف کند ان را کاهش دهید. (مثلاً حدود 65 درجه قرار دهید، تنظیم این دما مقدار روغن حل شده در هگزان بستگی دارد به همین دلیل باید با توجه به کف ایجاد شده و جلوگیری از حالت طغیان دستگاه، دمای آن تنظیم گردد.) شیر محصول را کامل باز نمایید و اجازه دهید هگزان وارد کندانسور دوم شود.
- 5) شیر  $V_8$  را بیندید تا هگزان وارد هیتر شود. دمای هیتر را بر روی 35 درجه تنظم نمایید. با جاری شدن هگزان بر روی دانه‌های روغنی استخراج شروع می‌شود.

(6) شیرهای  $V_4$  و  $V_5$  (زیر مخزن استخراج) و  $V_6$  را باز کرده و شیر  $V_3$  را بیندید، هگزان که روغن دانه‌ها را در خود حل کرده است، وارد مخزن جمع‌آوری می‌شود. این فرآیند را ادامه دهید تا سطح هگزان در ستون تقطیر، به سطح فلزی مخزن شیشه‌ای دیگ بخار برسد.

(7) در پوش را باز کرده دانه‌های روغنی را خارج نموده و با حرارت ملایم (در صورت نبودن آون) می‌توان در آفتاب (در هوای گرم) پهن نمود تا هگزان آن تبخیر شود. پس از خشک شدن دانه‌ها، آنها را وزن کنید و تغییر جرم آن را محاسبه نمایید. حلال هگزان را از مخزن جمع‌آوری کننده (Receiver Vessel) خارج و حجم آن را اندازه‌گیری نمایید. حلال را سریع به برج برگردانید تا تبخیر نشود.

#### مرحله دوم

(8) وزن دانه‌های خشک شده مرحله اول را اندازه‌گیری نمایید و آن را دوباره در مخزن استخراج قرار دهید.

(9) مراحل قبلی را یکبار دیگر تکرار نموده و دوباره کاهش جرم را اندازه‌گیری نمایید.

(10) در صورت وقت کافی مرحله سوم نیز مشابه مرحله دوم تکرار شود.

هشدار: نباید سطح هگزان از سطح بالایی هیتر مخزن جوش آور پایین‌تر باشد، زیرا باعث سوختگی هیتر می‌شود.

## آزمایش 2: استخراج با حالت سوکسله

(1) دانه‌های روغنی خرد شده تازه آماده کنید و در مخزن استخراج قرار دهید.

(2) همه مراحل آزمایش 1 را انجام دهید. با این تفاوت که  $V_4$  و  $V_5$  باید بسته و  $V_2$  باز باشد،  $V_6$  را بیندید و دستگاه را فعال نمایید، اجازه دهید تقطیر شروع شود. رفلакс را کمی باز نموده اجازه دهید هگزان بر روی دانه‌های روغنی بریزد و دمای هیتر، را بر روی 35 درجه تنظیم نمایید. صبر کنید تا مخزن استخراج از هگزان پر شود.

وقتی که این مخزن پر شود به طور خودکار خالی می‌شود.

(3) اجازه دهید که سه بار سوکسله اتفاق بیفتند با اتمام این سه مرحله، دانه‌های روغنی را خارج کرده و پس از خشک

شدن، وزن دانه‌ها را اندازه‌گیری نمایید و کاهش جرم آن را حساب نمایید.

توجه: در حالت سوکسله، باید شیر  $V_6$  بسته و شیر  $V_7$  باز باشد تا حالت سوکسله انجام شود. در غیر اینصورت انجام نمی‌شود.

### آزمایش 3: بررسی تاثیر دما بر استخراج جامد-مایع

دانه‌های روغنی خرد شده تازه سویا تهیه نموده و در مخزن استخراج قرار دهید، دمای هیتر را از 35 درجه به 50 درجه

برسانید. آزمایش 1 را فقط برای یک بار انجام دهید و درصد انتقال روغن به هگزان را تعیین نمایید.

### آزمایش 4: بررسی درصد استخراج روغن در حالت سرریز

(1) آزمایش، مطابق مرحله اول آزمایش 1 انجام شود با این تفاوت که  $V_5$  و  $V_2$  بسته و شیر  $V_6$  و  $V_4$  باز باشد.

(2) در این حالت نیز هگزان بر روی جامد می‌ریزد و تقریباً تا پرشدن مخزن استخراج فرایند ادامه می‌یابد. سپس سر ریز می‌شود و وارد مخزن جمع‌آوری می‌شود.

(3) این فرایند را انجام دهید و در نهایت جرم کم شده دانه‌های روغنی را اندازه‌گیرید. سپس حلال هگزان موجود در مخزن جمع‌آوری را اندازه‌گرفته و سریع حلال را به برج منتقل نمایید.

### آزمایش 5

مرحله سوکسله برای دمای 50 درجه هگزان تکرار نمایید. این بار نیز سه بار سوکسله شدن را تکرار کنید و در نهایت جرم روغن را اندازه‌گیری نمایید.

## آزمایش 6

از عایش سوکسله را در حالی که هگزان پس از استخراج وارد مخزن جمع‌آوری شود برای 4.5 لیتر هگزان تکرار نمایید.

برای این کار کافی است شیر  $V_4$  و  $V_7$  باز و  $V_2, V_3, V_5, V_6$  بسته باشد.

### پرسش‌ها

- 1- نمودار تعادلی آزمایش 1 را رسم کنید.
- 2- در هر مرحله درصد روغن استخراج شده را محاسبه نمایید.
- 3- تاثیر دما بر فرآیند استخراج را بیان کنید.
- 4- فرآیند استخراج به دو روش سوکسله و پیوسته را مقایسه کنید.
- 5- فرآیند استخراج به دو روش سوکسله و حالت سرریز را مقایسه نمایید.
- 6- فرض کنید که یک دانه روغنی به شکل کاملاً کروی و همگن در سیال هگزان غوطه ور باشد. شعاع دانه را  $r$  و ضریب نفوذ روغن در حلال را  $D$  در نظر بگیرید.
  - i. با این فرض که حلال اطراف دانه کاملاً ساکن باشد، یک مدل ریاضی برای پروفایل غلظت روغن در حلال بدست آورید.
  - ii. پروفایل غلظت روغن در داخل دانه روغنی را با ضریب نفوذ موثر  $D_{eff}$  بدست آورید.
  - iii. مکانیزم‌های انتقال را در حالتی که اطراف دانه کروی جریان حرکت داشته باشد، توصیف نمایید.

## دستگاه برج تقطیر آکنده

**مقدمه:**

یکی از مهمترین فرایندهایی که در صنایع مربوط به نفت انجام می‌شود، جداسازی اجزای موجود در یک ترکیب است که هر کدام از این اجزا می‌توانند ارزش بسیار بالایی در مقایسه با ترکیب اولیه داشته باشند. اگر مخلوطی که جداسازی می‌شود همگن باشد، جداسازی می‌تواند تنها با افزودن و یا ایجاد فاز دیگری در سیستم انجام شود. به عنوان مثال در جداسازی یک مخلوط گازی، فاز دیگر می‌تواند به وسیله چگالش جزئی انجام شود. بخار حاصل از چگالش جزئی، غنی از ترکیبات فرار و مایع حاصله غنی از ترکیبات با فراریت کمتر خواهد بود. به عنوان یک روش دیگر به جای تولید یک فاز اضافی می‌توان به مخلوط گازی، فاز جدیدی نظیر یک حلال را افزود که به طور انتخابی یکی یا چند تا از ترکیبات مخلوط را در خود حل کنند. در اینجا یک مرحله جداسازی دیگر خواهیم داشت تا حلال را از سیال حل شده در آن جدا کرده و برای استفاده مجدد به دستگاه جداساز برگردانیم. در صورتیکه یک مخلوط ناهمگن داشته باشیم، جداسازی می‌تواند به طور فیزیکی و با استفاده از تفاوت دانسیته بین فازها انجام گیرد.

جداسازی فازهای مختلف یک مخلوط ناهمگن باید قبل از جداسازی مخلوط های همگن انجام گیرد، زیرا این جداسازی هم ساده بوده و هم باعث تسهیل در جداسازی همگن خواهد شد. جداسازی ممکن است به روش های پیوسته، نیمه پیوسته و غیر پیوسته صورت گیرد. جداسازی های فازی که احتمالاً باید انجام گیرند عبارتند از: گاز - مایع، مایع - مایع، جامد - مایع، جامد - گاز و جامد - جامد که در بیشتر فرایندها، جداسازی گاز - مایع و مایع - مایع، مورد نیاز می‌باشد.

دستگاه های بکار رفته در عملیات گاز - مایع به دو دسته تقسیم می‌شوند:

✓ دستگاههایی که در آنها گاز پراکنده می‌شود. این گروه شامل مخازنی که در آنها حباب گاز ایجاد می‌شود و یا

انواع برج‌های سینی دار را می‌توان نام برد. در این دستگاه‌ها فاز گاز به صورت حباب یا کف در فاز مایع پراکنده

می‌شوند.

✓ دستگاههایی که در آنها فاز مایع پراکنده می‌شود. این گروه شامل دستگاه‌هایی می‌باشد که در آنها مایع به صورت

یک فیلم نازک و یا به صورت قطره‌ای درآمده و در فاز گاز پراکنده می‌شود. در این میان برج‌های دیواره مرطوب،

برج‌های پاششی و پاشنده‌ها و نیز ستون‌های پرشده را می‌توان نام برد. ستون‌های پرشده مهمترین نوع از

دستگاههای این گروه به حساب می‌آیند.

اساس کار برج‌ها، افزایش سطح تماس بین فازها می‌باشد که این افزایش ممکن است توسط سینی یا پرکن تامین شود.


چگونگی تماس گاز و مایع بسته به نوع دستگاه متفاوت است. در ساخت برج‌ها بر حسب شرایط عملیاتی و خوردگی

می‌توان از انواع مواد مانند شیشه، فلزات، فلزات با آستر شیشه‌ای، کربن نفوذ ناپذیر و ... استفاده کرد. عموماً شکل برج‌ها

به صورت استوانه‌ای است. معمولاً برج‌های جداسازی، بر اساس عملیات انتقال جرمی که بین فازها انجام می‌شود و

بیشتر در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند به برج‌های تقطیر، برج‌های استخراج و برج‌های جذب و دفع تقسیم‌بندی می‌

شوند.




### برج‌های پرشده

روش کار برج‌های پرشده به صورت برج‌های سینی‌دار بوده و تفاوت این دو برج را می‌توان چنین بیان کرد: در برج‌های سینی‌دار در فواصل معین صفحات سوراخ داری قرار داده شده که عمل انتقال جرم بین فازها توسط آن تسهیل می‌شود. اما در برج‌های پرشده سینی وجود ندارد بلکه تمام برج از اجسامی با جنس و شکل معین پرشده است که به این اجسام آکنه (Packing) می‌گویند. در این دستگاه‌ها مایع و گاز به صورت متقابل و یا ناهمسو در تماس مداوم با یکدیگر قرار می‌گیرند. برای ایجاد سطح تماس زیاد بین دو فاز، در این برج‌ها از قطعات آکنه استفاده می‌شود. در دستگاه‌های مذکور، فاز مایع از بالا وارد برج شده و در اثر عبور از روی آکنه‌ها سبب بوجود آوردن سطح تماس زیادی بین دو فاز می‌گردد. در شکل (۱) نمایی از برج پرشده و فضای داخلی آن نشان داده شده است.

## آکنه ها

آکنهها ذرات و قطعاتی با مساحت سطح زیاد هستند که با قرار گرفتن این ذرات یا قطعات در برج های پرشده سطح تماس بین فازها افزایش یافته و انتقال جرم بیشتر می‌گردد. در این برج ها نیز همانند برج های سینی دار مایع از بالا و گاز از پایین جریان پیدا می‌کند. جهت نگه داشتن بستر آکنه ها، یک سینی زیرین تعییه می‌شود.



شکل 2: چند نمونه متفاوت از آکنه ها

آکنه داخل برج بایستی دارای خصوصیات زیر باشد:

1. سطح تماس زیادی را بین مایع و گاز ایجاد کند. یعنی سطح آکنه به ازاء واحد حجم ستون باید بزرگ باشد.
2. دارای خصوصیات مطلوب جهت جریان سیال باشد و این بدان معنی است که کسر حجمی تهی در ستون پر شده مقدار بزرگی باشد. آکنه بایستی امکان عبور حجم زیادی از سیال را از سطح مقطع کوچکی بدون آنکه پدیده های ابیاشتگی (flooding) و طغیان (loading) رخ دهد، فراهم سازد.
3. از لحاظ شیمیایی در مقابل سیالاتی که بکار می‌رود بی اثر باشد.
4. دارای استحکام باشد تا استفاده از آن به آسانی امکان پذیر باشد.
5. ارزان قیمت باشد.
6. افت فشار گاز در هنگام عبور از بستر باید کم باشد.

آکنه ها عموماً بر دو نوع منظم و نامنظم تقسیم‌بندی می‌شوند. آکنه های منظم طی دو دهه اخیر به بازار عرضه شده‌اند که در برخی موارد حتی بر سینی‌ها نیز برتری دارند و دارای مزایای زیر هستند:


- افت فشار بسیار کمتر در مقایسه با سینی‌ها

- ارتفاع کمتر به ازاء تبادل جرم مساوی با سینی‌ها

- قابلیت پاسخگویی به محدوده وسیعی از دبی مایع

### آکنه های نامنظم


در این روش، آکنه ها را به درون ستون می‌ریزند و آکنه ها پس از فرود بطور نامنظم انباسته می‌شوند. در گذشته از سنگ‌های خرد شده، شن و ذغال برای پر کردن استفاده می‌شد. امروزه از پرکن‌های متنوعی در برج‌ها استفاده می‌شود. از جمله می‌توان به حلقه‌های لسینگ (lessing)، آکنه های زینی شکل به نام برل (Berl) و ایتالوکس (Intalox)، حلقه‌های پال (Pall) با نام‌های Hy-pak و Cascade rings و Flesi rings با نام‌های (3) چندین نوع از آکنه های نامنظم نشان داده شده است.



شکل 3: آکنه های نامنظم.

### آکنه های منظم

این نوع آکنه ها بسیار متنوع می باشند. سینی های جریان متقابل حالتی از پرکردن منظم به حساب می آیند. در صورت استفاده از این حالت افت فشار گاز کاهش یافته و امکان استفاده از شدت جریان های زیاد فاز گاز فراهم می شود. البته هزینه مربوط به پرکردن برج به روش منظم بیشتر از پرکردن نامنظم خواهد بود. استفاده از حلقه های راشینگ منظم در اندازه های بزرگ، اقتصادی می باشد. در شکل (4) چندین نوع از پرکن های منظم نشان داده شده است.



شکل 4: نمونه هایی از آکنه های منظم.

### محصول بالاسری (Overhead Product)

آنچه از بالای برج به عنوان خروجی دریافت می شود، محصول بالاسری نامیده می شود که معمولاً غنی از جزئی است که نقطه جوش کمتری دارد.

**(Bottom Product)**

ماده‌ای که از پایین برج خارج می‌شود، ته مانده یا محصول انتهایی (Bottom) نام دارد و معمولاً غنی از جزء‌یا اجزای سنگین‌تر (که نقطه جوش بالاتری دارند) خواهد بود.

**(Reflux Ratio) (پس ریز)**

نسبت مقدار مایع برگشتی به برج بر حسب مول یا وزن یا مایع یا بخاری که به عنوان محصول از سیستم خارج می‌شود را نسبت برگشتی می‌گویند و آن را با حرف  $R$  نشان می‌دهند.

**نسبت برگشتی و اثرات آن بر شرایط کارکرد برج**

با افزایش نسبت مایع برگشتی تعداد مراحل یا ارتفاع برج مورد نیاز جهت تفکیک (طول برج) کاهش می‌یابد، اما در مقابل با حرارتی کندانسور و جوش‌آور و مقادیر بخار و مایع در طول برج افزایش می‌یابد. در این صورت نه تنها لازم است سطوح گرمایی مورد نیاز به آنها اضافه شود، بلکه به دلیل افزایش میزان جریان مایع و بخار سطح مقطع برج نیز افزایش می‌یابد. هنگامی که مقدار نسبت برگشتی  $R$  زیاد باشد تعداد مراحل و طول برج به کمترین مقدار خود می‌رسد و تمام محصول بالاسری به عنوان مایع برگشتی وارد برج می‌شود و این حالت را برگشت کامل یا (Total Reflux) می‌نامند. در شرایطی که  $R$  در کمترین مقدار خود باشد طول برج و تعداد مراحل در بیشترین مقدار خود خواهد بود و عمل تفکیک به شکل کاملی انجام نخواهد شد. مقدار عملی  $R$  معمولاً بین حالت برگشت کامل و حداقل میزان  $R$  است. در بیشتر موارد مقدار مایع برگشتی بر روی درجه حرارت برج نیز تأثیر می‌گذارد. معمولاً در یک برج تقطیر دمای انتهای آن به مراتب بیشتر از دمای پایین آن است و این اختلاف دما در طول برج وجود خواهد داشت. میزان جریان برگشتی به عنوان یک عامل کنترلی بر روی درجه حرارت سیستم خواهد بود.

## جوش آور (Reboiler)

جوش آورها که معمولاً در قسمت انتهای برج یا کنار آن قرار داده می‌شوند، وظیفه تأمین حرارت یا انرژی لازم را برای انجام عمل تقطیر به عهده دارند. معمولاً جوش آورها به عنوان یک مرحله تعادلی در عمل تقطیر و به عنوان یک سینی در برج های سینی دار در نظر گرفته می‌شوند.

## چگالنده (Condenser)

نقش چگالنده تبدیل بخارات حاصل از جوشش مخلوط، به مایع می‌باشد. این امر در اصطلاح میان یا چگانش نامیده می‌شود و دستگاهی که در آن عمل مذکور انجام می‌شود چگالنده نام دارد. چگالنده‌ها به دو دسته اساسی تقسیم می‌شوند:

### 1. چگالنده‌های کامل (Total Condenser)

### 2. چگالنده‌های جزئی (Partial Condenser)

در صورتیکه تمام بخار بالای برج به مایع تبدیل شود و بخشی از آن وارد برج شده و بخش دیگر وارد مخزن جمع‌آوری محصلو گردد عمل میان کامل (Total Condensation) انجام شده است. اما اگر بخشی از بخارات حاصل مایع شده و بخش دیگر به صورت بخار از کندانسور خارج شود به آن یک کندانسور جزئی گفته می‌شود.

## افت فشار برای جریان‌های تک فازه

افت فشار حاصله از عبور یک سیال از درون بستر پرشده ای از جامد نظیر کره، استوانه، شن، ماسه و ... وقتی که این سیال به تنهایی فضای خالی موجود را پر کند با استفاده از معادله Ergun بدست می‌آید.

$$\frac{\Delta p}{Z} \frac{g_c \varepsilon^3 d_p \rho_g}{(1-\varepsilon) G^2} = \frac{150(1-\varepsilon)}{Re} + 1.75$$

این معادله در مورد گازها و یا مایعات صادق است. عبارت سمت چپ، یک نوع ضریب اصطکاک بشمار می‌آید. در عبارت سمت راست معادله، میزان ضریب اصطکاک برای هر یک از انواع جریان دیده می‌شود. اگر جریان کاملاً آرام باشد

قسمت اول آن مؤثر است و اگر کاملاً متناظم باشد، جمله دوم آن مؤثر واقع می‌شود. البته یک گرایش تدریجی از یک نوع جریان به نوع دیگر وجود دارد و لذا هریک از دو جمله اهمیت نسبی خود را با تغییر شدت جریان ظاهر می‌کنند.

$$Re = \frac{d_p G'}{\mu}$$

#### افت فشار برای جریان دو فازه

در حرکت همزمان گاز و مایع، نتایج بدست آمده توسط محققین مختلف، در مورد افت فشار تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهد. این تفاوت‌ها احتمالاً به دلیل تفاوت جرم حجمی آکنه‌ها و یا اختلاف در ضخامت دیواره‌ها می‌باشد. بنابراین تخمین افت فشار چندان دقیق نیست. در غالب موارد استفاده از نمودار توصیه می‌شود. افت فشار مربوط به پرکن‌ها از شرکت‌های سازنده آنها می‌توان کسب نمود.

#### شرح دستگاه:

در پایین دستگاه یک جوش آورنده از جنس استیل به حجم 15 لیتر قرار دارد. برای پر کردن این مخزن در پوش سفید رنگ روی آن را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بگردانید و پس از پر کردن مخزن دوباره آن را ببندید و سفت کنید. برای تخلیه این مخزن، شیر V<sub>2</sub> را بعد از سرد شدن دستگاه باز کنید. در سمت راست جوش آورنده و در پایین ترین قسمت مخزن مخصوص پایین برج قرار دارد. حجم این مخزن 5 لیتر می‌باشد.

در بالای این مخزن، یک مخزن دیگر قرار دارد که مخزن اصلی خوراک می‌باشد. این مخزن زمانی که برج به صورت پیوسته کار می‌کند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بالای این مخزن یک مخزن دیگر به حجم 5 لیتر قرار دارد که مخزن مخصوص بالای برج می‌باشد. در بالای مخزن جوش آورنده یک ستون شیشه‌ای قرار گرفته که دارای دو قسمت آکنه هر کدام به ارتفاع 16 سانتیمتر می‌باشد. کل ارتفاع برج 64 سانتیمتر است که دو سنسور دمایی دیجیتالی در فواصل 16 و 48 سانتیمتری بر روی آکنه‌ها نصب شده‌اند.

بالای ستون، یک کندانسور استیل قرار دارد. بخار پس از وارد شدن به کندانسور چگالیده شده و به داخل یک مخزن نیم لیتری ریخته می‌شود که یک نوع جدا کننده دو فازی می‌باشد. سپس درصد رفلاکس تعیین خواهد کرد که چه مقدار از این سیال دوباره به ستون برگردد و چه مقدار از این سیال به مخزن محصول بالای برج جاری شود. اگر شیر رفلاکس خاموش باشد، با باز کردن شیر  $V_{10}$  سیال داخل جداساز به مخزن محصول بالای برج جاری می‌شود. در زیر مخزن جداساز یک شیر برای نمونه گیری قرار دارد ( $V_3$ ). شیرهای  $V_4$  و  $V_9$  به ترتیب برای تخلیه مخازن محصولات بالا و پایین برج استفاده می‌شوند.

### آشنایی با قسمتهای الکترونیکی دستگاه

در کنار جعبه برق کلید خاموش و روشن کردن کلی دستگاه قرار دارد. با روشن کردن سوئیچ کناری و نارنجی رنگ، برق وارد تابلو برق می‌شود. در بالای تابلو برق دو نمایشگر برای ولتاژ (V) و آمپر (A) قرار دارد که در ابتدا هر دو مقدار صفر را نشان می‌دهند. با استفاده از ولوم Power در قسمت پایین سمت راست تابلو برق، مقدار ولتاژ و آمپر تغییر خواهد کرد. در واقع این مقدار توان هیتر جوش آور می‌باشد. در زیر نمایشگر ولتاژ و آمپر، نمایشگری برای نمایش دماهای  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ ,  $T_4$  وجود دارد که به ترتیب دمای جوش آور ( $T_1$ ), دمای بالای برج ورودی به کندانسور ( $T_2$ ), دمای آب سرد ورودی ( $T_3$ ) و دمای آب گرم خروجی ( $T_4$ ) است.

برای روشن کردن پمپ خوراک بر روی تابلو یک سوئیچ صفر و یک (Feed Pump) قرار دارد با قرار دادن این کلید در حالت روشن، پمپ خوراک روشن شده و خوراک را به وسط برج می‌فرستد. در کنار آن، یک سوئیچ برای روشن کردن شیر رفلاکس (Reflux) وجود دارد. در زیر سوئیچ رفلاکس یک ولوم برای تنظیم درصد رفلاکس به برج می‌باشد. دو عدد بر روی این ولوم ها قابل خواندن است. یکی دور دایره و یکی داخل یک مریع و در ضمیمه سیاه رنگ قرار دارد، عددی که دور دایره قرار دارد رقم یکان و عددی که داخل مریع سیاه رنگ قرار دارد رقم دهگان است که جمعاً مقدار درصد را نمایش می‌دهند. در 100٪ مقدار رفلاکس، کل محصول به داخل ستون برگردانده می‌شود و در صفر درصد مقدار رفلاکس، کل محصول به مخزن محصول بالای برج ریخته می‌شود.

ارتفاع ستون	قطر درونی ستون	ارتفاع حلقه راشینگ	قطر درونی حلقه راشینگ	قطر بیرونی حلقه راشینگ
64 cm	54 mm	14 mm	7.5 mm	12.5 mm

قبل از روشن کردن دستگاه توجه کنید که حتما داخل جوش آورنده به اندازه کافی خوراک ریخته شود (از وسط آینما بالاتر باشد). همچنین از وصل شدن آب سرد و تخلیه به محل مناسب مطمئن شوید.

نکته: در تمام آزمایش‌ها می‌توانید از محلول باقیمانده از آزمایش قبل استفاده کنید، البته باید توجه داشت که حتما درصد حجمی الكل محلول را پیش از شروع آزمایش اندازه بگیرید، زیرا به دلیل اتلاف‌های موجود، این مقدار تغییر می‌کند.

### آزمایش 1: تعیین افت فشار در طول ستون

یک محلوط 10 لیتری از آب و اتانول (70 درصد حجمی اتانول) تهیه نمایید و داخل مخزن جوش آور بریزید. درب مخزن را محکم بیندید و دستگاه را روشن کنید. سپس شیر  $V_5$  را تا حدی باز کنید که دبی 3 لیتر در دقیقه بر روی روتامتر دیده شود. ولوم مربوط به تنظیم توان هیتر را روی 350 وات تنظیم نمایید.

سپس کلید Boiler را روی حالت روشن قرار دهید. افزایش دمای  $T_1$  نشان دهنده گرم شدن محلوط داخل جوش آور است. شیرهای  $V_6$  و  $V_7$  را باز کنید. این شیرها پایین و بالای برج را به مانومتر متصل می‌کنند. در این حالت اختلاف فشاری دیده نخواهد شد. این دو شیر را در طول آزمایش باز بگذارید و در زمان نیاز اختلاف فشار را بخوانید.

وقتی مخلوط داخل جوش آور گرم شد، بخار شروع به بالا آمدن می‌کند. در این حالت بخار وارد کندانسور می‌شود و بعد از میان وارد مخزن جداساز می‌گردد. در این حالت کلید رفلaks را در حالت روشن قرار دهید و ولوم مربوط به رفلaks را کاملاً در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا رفلaks کامل حاصل شود.

پس از رسیدن محصول به سر ریز موجود در مخزن جداساز، تمام محصول به داخل برج سرازیر خواهد شد این محصول پس از سرازیر شدن به بالای برج بر روی آکنه‌ها می‌لغزد و به پایین می‌رود. زمانی که دماسنجهای تعبیه شده بر روی برج به حالت پایدار رسیدند و تغییر نکردند می‌توان گفت شرایط موازن در برج برقرار گشته است و حالت پایا برقرار گردیده است. اختلاف فشار بالا و پایین برج را اندازه گیری کنید (توجه شود که در توانهای پایین هیتر، اختلاف فشار بسیار کم می‌باشد و برای تعیین آن دقت زیادی لازم است).

نرخ تبخیر بوسیله شیر  $V_3$  قابل اندازه گیری می‌باشد. برای این منظور ابتدا رفلaks را خاموش کنید (کلید رفلaks را در وضعیت خاموش قرار دهید) و کل محصول جمع شده در زیر کندانسور را به بوسیله شیر  $V_{10}$  به مخزن پایین‌تر هدایت کنید و شیر آن را بیندید. تمام محصولی که وارد مخزن محصول بالای برج شده را خالی کنید و سپس در فواصل مشخص (مثل 2 دقیقه) با استفاده از کرونومتر، شیر  $V_3$  را باز کنید و محصول را داخل یک ظرف مدرج 250 سی سی بریزید. این عمل را تا جایی تکرار کنید که به یک عدد تقریباً واحد برای اندازه گیری دبی ایجاد محصول برسید. این عمل را برای توانهای بالاتر تکرار کنید و در هر مرحله میزان نرخ تبخیر و اختلاف فشار و دمای سیال را یادداشت کنید و جدول زیر را کامل نمایید.

نکته: دماسنجهای در قسمت پایین ستون و دماسنجهای دو، در قسمت بالای ستون قرار دارد.

P (watt)	Boil-Up rate( $\text{cm}^3/\text{min}$ )	P ( $\text{cm} \Delta$ $\text{H}_2\text{O}$ )	Foaming (Status)	$T_1$ (Boiler)	دمای دماسنجهای یک	دمای دماسنجهای دو
550						
650						
750						
900						

## سوالات

- 1- نمودار آهنگ تبخير بر حسب افت فشار را ترسیم نمایید.
- 2- روند نمودار را به دقت بررسی کنید و آن را توجیه نمایید (دلیل صعودی و یا نزولی بودن نمودار را توضیح دهید).

## آزمایش 2: تقطیر ساده

برای انجام این آزمایش به یک یا دو استوانه مدرج 250 سی سی، چند بشر یا ارلن برای نمونه‌گیری و یک الکل سنج نیاز دارید. یک مخلوط 10 لیتری از 70 درصد حجمی اتانول تهیه نمایید که این مخلوط شامل 7 لیتر اتانول خواهد بود. جوش آورنده را از مخلوط پر کرده و درب سفید رنگ آن را محکم بیندید. رفلaks را خاموش نگه دارید و شیر آب کندانسور را با دبی متوسط (3 L/min) باز نمایید. با باز گذاشتن شیر 10 V اجازه دهید محتویات مخزن جداساز به مخزن مخصوص بالای برج منتقل شود.

هیتر را با توان 550 وات روشن کنید (می‌توانید ابتدا توان هیتر را بالاتر انتخاب کنید و بعد از افزایش دما، توان را به 700 برسانید). دستگاه را حدوداً به مدت 30 دقیقه (مدت زمانی که در حدود سه لیتر محصول در ظرفِ محصول بالای برج مشاهده گردد). رها کنید. پس از این مدت هیتر را خاموش کرده و 20 دقیقه صبر کنید تا دمای مخزن کاهش یابد. سپس به آرامی و با دقت زیاد، شیر زیر مخزن جوش آور را کمی باز کنید و حدود 10 میلی لیتر از آن را در ظرفی ریخته و آن را دور بریزید (چون ممکن است این 10 میلی لیتر در مجاري باشد و درصد اتانول آن با محلول داخل جوش اور متفاوت باشد). سپس 3 نمونه تهیه کرده و اجازه دهید دمای آن به دمای محیط یا دمای مجاز الکل سنج (معمولًاً 25 درجه) برسد. درصد حجمی اتانول را در هر 3 نمونه تعیین کنید. این مقادیر را در جدول زیر یادداشت کرده و میانگین آن را به عنوان درصد حجمی اتانول در تهمند برج تقطیر ساده در نظر بگیرید.

مراحل نمونه‌گیری	1	2	3	میانگین
درصد حجمی اتانول در ته ماند				
برج				

### سوالات

1- از درصد حجمی اتانول در ته ماند، درصد مولی آن را محاسبه کنید.

2- با در نظر گرفتن تقطیر ساده، کسر مولی اتانول در محصول بالای برج را محاسبه نمایید.

3- به نظر شما آیا وجود آکنه تاثیری بر خلوص محصول تقطیر در این مرحله داشته است؟

### آزمایش 3: محاسبه ضریب فراریت نسبی در تقطیر به میزان ثابت رفلaks

برای انجام این آزمایش به یک یا دو استوانه مدرج 250 سی سی، چند بشر یا ارلن برای نمونه‌گیری و یک الکل سنج نیاز دارید. یک مخلوط 10 لیتری 70 درصد حجمی اتانول تهیه نمایید که این مخلوط شامل 7 لیتر اتانول خواهد بود. مخلوط را داخل جوش آور بریزید و در آن را محکم کنید.

ابتدا توان هیتر را روی صد درصد تنظیم کنید و به محض جاری شدن رفلaks، توان را تا 550 وات کم کنید. دستگاه را روی حالت رفلaks کامل قرار دهید و حدود 10 دقیقه صبر کنید تا شرایط موازنی در ستون ایجاد شود.

این آزمایش در نرخ‌های مختلف رفلaks می‌تواند انجام گردد. برای این منظور ابتدا مقدار رفلaks را روی 83٪ تنظیم نمایید. در این حالت محصول به نسبت 5 به 1 وارد ستون و مخزن محصول بالای برج می‌گردد. به مدت 15 تا 20 دقیقه صبر کنید تا دماها ثابت شده و برج پایدار شود. از بالا و پایین ستون به ترتیب به وسیله شیرهای  $V_3$  و  $V_2$  نمونه تهیه

کنید. هیچ گاه بیش از حد نمونه برداری نکنید. توجه داشته باشید نمونه ها داغ می باشند. پس از آنکه دمای نمونه ها به دمای مجاز الكل سنج رسید (دمای نوشته بر روی الكل سنج)، درصد آن را تعیین نمایید. این آزمایش را با مقدار رفلaks های مختلف تکرار کنید و جدول زیر را کامل نمایید.

Reflux	درصد حجمی اتانول در محصول بالا	$x_T$	$\alpha_T$	درصد حجمی اتانول در محصول پایین	$x_B$	$\alpha_B$	$T_1$	دما سنج یک	دما سنج دو
83%									
70%									
50%									

### سوالات

1- برای هر مقدار رفلaks ضریب فراریت را در بالا و پایین برج محاسبه نمایید.

2- ضریب فراریت در بالا و پایین برج را با هم مقایسه کنید.

3- ضریب فراریت را در رفلaks های مختلف با هم مقایسه کنید.

### آزمایش 4: نقطه در حالت پیوسته

برای انجام این آزمایش به یک ارلن مدرج 250 سی سی، یک کرونومتر و یک الكل سنج نیاز می باشد. 5 لیتر از مخلوط 70 درصد حجمی اتانول و آب تهیه کنید و در بشر مربوط به خوراک بریزید به مقدار کافی مخلوط دوجزئی حاوی 50 درصد حجمی اتانول تهیه کنید و داخل جوش آور بریزید تا به سطح سرریز شیر  $V_1$  برسد. درب آن را محکم بیندید. شیر  $V_1$  را کمی باز کنید.

ولوم مربوط به Boiler را در حالت روشن قرار دهید. سپس شیر  $V_5$  را باز نموده تا آب سرد در کندانسور جریان یابد و جریان روتامتر را روی  $3 \text{ L/min}$  تنظیم نمایید.

ولوم مربوط به تنظیم توان هیتر را کاملا در جهت عقربه‌های ساعت بگردانید تا توان هیتر صد درصد گردد. وقتی بخار بالا آمد دمای سنسور  $T_1$  و دماسنجهای دیجیتالی یک و دو و همچنین دمای سنسور  $T_2$  به سرعت بالا می‌رود. در اینجا آزمایش را با رفلaks کامل شروع کنید. دکمه رفلaks را در حالت روشن قرار دهید و ولوم آن را در جهت عقربه‌های ساعت بگردانید تا رفلaks صد درصد حاصل شود. توان هیتر را روی 700 وات قرار دهید.

پس از مدت زمان 15 دقیقه، رفلaks را روی 83 درصد تنظیم نمایید. پمپ خوارک را روشن نمایید و آن را روی دو سوم تنظیم کنید. چون پمپ در بیشترین حالت دبی سه لیتر بر ساعت را تامین می‌کند، وقتی ولوم آن را روی دو سوم تنظیم کنید، دو لیتر بر ساعت خواهیم داشت. شیر  $V_1$  پایین برج را باز کنید.

وقتی حدود 0.5 لیتر از مخزن خوارک به داخل ستون متقل شد، بوسیله شیر  $V_3$  از محصول بالای برج نمونه تهیه کنید. بوسیله شیر  $V_2$  از پایین ستون نمونه تهیه کنید این عمل را هر 10 دقیقه تا 3 بار تکرار کنید. از داده‌های مرحله 2 و 3 برای محاسبات استفاده نمایید. پس از پایداری برج مانند آزمایش 1 نرخ تبخیر را سه بار در فواصل زمانی 10 دقیقه اندازه‌گیری نمایید. سپس میانگین آن را به عنوان نرخ تبخیر در نظر گرفته و دبی جرمی گاز در برج را بدست آورید و در محاسبات از آن استفاده کنید. می‌توانید این آزمایش را برای توانهای مختلف هیتر انجام دهید.

نمونه گیری	درصد حجمی محصول بالا	$X_T$	$\tau^\alpha$	درصد حجمی محصول پایین	$X_B$	$\beta^\alpha$
1						
2						
3						

	1	2	3	Average Boil-Up
Boil-Up rate( $\text{cm}^3/\text{min}$ )				

## سوالات

-1 HETP (ارتفاع معادل با یک واحد تئوری) را محاسبه نمایید.

-2 NTU (تعداد واحدهای انتقال) را محاسبه کنید.

## آزمایش ۵: تقطیر پیوسته در خلا

در ابتدا لازم به ذکر است که در این بخش به یک دستگاه پمپ هوا نیاز است. خروجی پمپ هوا را به شیر  $V_{12}$  (ورودی

اجکتور) وصل کنید. پمپ را روشن کرده و از روی گیج فشار مقدار خلا نسبی را تنظیم کنید. با استفاده از شیر  $V_{11}$  می-

توانید مقدار خلا را در مقدار معینی ثابت کنید. آزمایش ۴ را برای مقادیر خلا ۰.۲، ۰.۴ و ۰.۶ بار تکرار کنید و نتایج آن

را با حالت اتمسفری مقایسه کنید.

نکته: بیشتر از ۰.۶ بار خلا نسبی ایجاد نکنید. حداقل خلا قابل قبول برای دستگاه ۰.۸ بار است.


Z	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	M	$\alpha$	X
ارتفاع				جرم مولکولی	ضریب فراریت	كسر مولی اتانول
برج						

## دستگاه تبخیر کننده دو مرحله ای

### Two Stage Evaporation

#### مقدمه

اهمیت تبخیر کننده‌ها در صنایع گوناگون برای کسانی که با آنها سروکار دارند پوشیده نیست، مخصوصاً در پالایشگاه‌های نفت و گاز برای استفاده از آب‌های نامرغوب و جلوگیری از ورود آنها به محیط زیست. آنها را بازیافت می‌کنند و به صورت آب مقطمر یا آب‌های سرویس در می‌آورند که آب‌های سرویس برای شستشو استفاده می‌شود. اما آب مقطمر می‌تواند استفاده‌های گوناگون داشته باشد که از جمله می‌تواند در دیگ‌های بخار برای تهیه بخار استفاده شود، لذا برای تهیه آب مقطمر روش‌های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها روش تبخیر است که در تبخیر کننده‌های چند مرحله‌ای صورت می‌گیرد.



شمای کلی یک تبخیر کننده سه مرحله‌ای در اینجا خواص مایع تبخیر شونده و انواع تبخیر کننده‌ها و مشکلات حاکم بر آنها شرح داده می‌شود.

#### تبخیر

محلول موجود برای تبخیر (یا غلیظ کردن محلول)، شامل یک ماده حل شونده غیرفرار و یک حلal فرار است. در اکثریت تبخیرها، حلal آب است. در تبخیر، بخشی از حلal بخار می‌شود و یک محلول غلیظ تولید می‌شود. تبخیر کردن با خشک کردن فرق می‌کند، زیرا در تبخیر کردن، آن چه باقی می‌ماند مایع است (بعضی اوقات مایعی با لزجت سطح بالا) نه یک

جامد. همین طور تبخیر با تقطیر نیز فرق دارد، زیرا در تبخیر معمولاً بخار آب، خالص است و حتی هنگامی که بخار آب مخلوط است، هیچ کوششی در مرحله تبخیر برای جداسازی بخار آب در قسمت‌های مختلف صورت نمی‌گیرد. تبخیر با بلورسازی نیز تفاوت دارد، زیرا در تبخیر تأکید بر غلیظ کردن محلول است نه بر شکل دادن و ساختن بلورها در وضعیت معین. مثلاً در تبخیر آب نمک برای تولید نمک معمولی، خط بین تبخیر و بلورسازی خیلی دور از نوک تیز بودن است. معمولاً، در تبخیر، مایع غلیظ، محصول با ارزشی است و بخار آب بعد از چگال شدن دور ریخته می‌شود، اما در یک وضعیت ویژه، عکس این مطلب صادق است. آب حاوی مواد معدنی اغلب برای مصرف در بویلرهای فرایندی‌های ویژه و مصرف انسان، تبخیر می‌شود و محصول عاری از مواد جامد است. این روش اغلب، تقطیر آب نامیده می‌شود، اما از دید فنی، تبخیر می‌باشد. فرایندهای تبخیر در مقیاس بزرگ توسعه یافته است و برای تهیه آب شیرین از آب دریا به کار می‌رود. فقط مقدار کمی از کل آب تغذیه بازیافت و شیرین می‌شود و باقی مانده به دریا بر می‌گردد.

#### خواص ویژه مایع:

مشکل اساسی تبخیر کاملاً به وسیله خاصیت مایعی که باید غلیظ شود تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تغییرات وسیعی در خواص مایع وجود دارد (که تشخیص و تجربه را در طراحی و عملیاتی کردن تبخیرکننده‌ها طلب می‌کند)، که این عملیات را از انتقال حرارت ساده به یک هنر مجزا مبدل می‌کند.

بعضی از مهمترین خواص مایع در حال تبخیر به شرح زیر است:

1. غلظت: مایع رقیق ورودی به تبخیرکننده، ممکن است به اندازه کافی رقیق باشد. اما هم چنان که غلظت افزایش می‌یابد، محلول بیشتر و بیشتر حالت خاص به خود می‌گیرد. چگالی و لزجت با حجم مواد جامد افزایش می‌یابد تا این که محلول اشباع شود یا این که به خاطر خود مایع، انتقال حرارتی صورت نگیرد. با جوش دادن بیشتر مایع اشباع شده، کریستال تشکیل می‌شود که باعث انسداد لوله‌ها می‌شود.

2. کف کردن: بعضی مواد، مخصوصاً مواد آلی، در مدت تبخیر کف تشکیل می‌دهند. کف پایدار، با بخار آب

خروجی بیرون می‌رود و باعث کاهش بخار خروجی می‌شود. در بسیاری از حالت‌ها، ممکن است کل مایع در

جوشش زیاد به همراه بخار آب خارج شود.

3. حساسیت دما: بعضی از مواد شیمیایی ظرف، محصولات دارویی و غذایی، در حین حرارت دیدن متوسط در

زمان نسبتاً کوتاه، صدمه می‌یابند. در تغییر چنین موادی، تکنیک‌های ویژه‌ای هم برای کاهش دمای مایع و هم

برای مدت حرارت دادن، لازم است.

4. رسوب: بعضی محلول‌ها روی سطح حرارتی، جرم تشکیل می‌دهند که باعث کاهش شدید ضربت انتقال

حرارت می‌شود. در چنین حالتی باید تبخیر کننده را از کار انداخت و جرم‌ها را از بین برد.

5. مواد ساختمانی تبخیر کننده: معمولاً از بعضی انواع فولاد ساخته می‌شوند، اما بعضی از محلول‌ها، فنزات آهنی

را مورد حمله قرار می‌دهند یا آنها را آلوده می‌کنند. بعضی مواد گران قیمت ممکن است در ساختمان تبخیر

کننده برای جلوگیری از خوردگی به کار رود که باید نرخ انتقال حرارت بالایی داشته باشد تا گرانی را توجیه

کند. بعضی خواص مایع هم باید توسط طراح درنظر گرفته شود، مثل: حرارت ویژه، غلظت، نقطه انجماد، سمی

بودن، خطرات انفجار، رادیو اکتیویته و عملیات استریل.

### عملیات یک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای

بیشتر تبخیر کننده‌ها به وسیله بخار چگال شونده برروی لوله‌های فلزی، حرارت داده می‌شوند. تقریباً همیشه موادی که

تبخیر می‌شوند، درون لوله‌ها جریان دارند. معمولاً بخار، در فشار پایین یعنی زیر 3 بار می‌باشد. کاهش دمای جوش

مایع، اختلاف دمای بین بخار و مایع جوششده را افزایش می‌دهد که موجب افزایش نرخ انتقال حرارت در تبخیر کننده می‌شود. در تبخیر کننده‌های یک مرحله‌ای، بخار به صورت غیر مؤثر (با کارایی پایین) استفاده می‌شود. در تبخیر کننده یک

مرحله‌ای برای تبخیر یک پوند آب حدود یک تا یک و سه دهم پوند بخار مصرف می‌شود. در تبخیر کننده دو مرحله‌ای،

بخار آب تولید شده با بخار ورودی به سیستم، ترکیب می شود و در مرحله دوم مورد استفاده قرار می گیرد. در این مرحله بخار آب تولید شده به وسیله واحد جرم بخار ورودی به سیستم تقریباً دوبرابر است. به طورکلی، روش عمومی افزایش تبخیر در واحد جرم بخار ورودی به سیستم، با استفاده از سری های تبخیر کننده ها، بین منبع بخار و چگالنده، تبخیر چند مرحله ای نامیده می شود.

### أنواع تبخير کننده ها

#### 1. تبخیر کننده های عمودی بالوله دراز

- جریان صعودی یا Climbing film

- جریان نزولی یا Falling film

- چرخش و ادار شده یا Forced circulation

#### 2. تبخیر کننده های مغشوش یا Agitated-film

تبخیر کننده های یک بار گذر و تبخیر کننده های چرخشی

در تبخیر کننده های یک بار گذر، مایع تغذیه فقط یک بار از میان لوله ها عبور می کند، بخارهاش را آزاد می کند و به صورت مایع غلیظ از واحد بیرون می رود. همه تبخیر در یک بار گذر از لوله ها، انجام می شود.

نسبت تبخیر به تغذیه (خوراک ورودی) در واحد یک بار گذر محدود است. بنابراین، این تبخیر کننده ها خیلی خوب با عملیات چند مرحله ای سازگار هستند، طوری که کل مقدار غلظت، می تواند روی چند مرحله پخش شود. تبخیر کننده های مغشوش همیشه به صورت یک بار گذری کار می کند، تبخیر کننده های صعودی و نزولی نیز می توانند به این روش

به کار گرفته شوند. تبخیر کننده های یک بار گذر، مخصوصاً برای مواد حساس به حرارت مفید هستند. در خلاً خیلی بالا، دمای مایع می تواند پایین نگه داشته شود. با یک بار عبور سریع از میان لوله ها، مایع غلیظ در زمانی کوتاه در دمای تبخیر است و به محض این که تبخیر کننده را ترک کرد می تواند سریعاً سرد شود.

در تبخیر کننده های چرخشی یک حوض مایع درون تجهیزات است. خوراک ورودی با مایع درون حوض مخلوط می شود و هر دو از لوله ها عبور می کنند. مایع تبخیر نشده از لوله ها تخلیه می شود و به حوض بر می گردد. به طوری که فقط بخشی از کل تبخیر در یک گذر رخ می دهد. همه تبخیر کننده های چرخشی و ادار شده، از این نوع هستند. تبخیر کننده های جریان بالا نیز معمولاً از این نوع هستند. مایع غلیظ شده، از حوض بیرون کشیده می شود، در غیر این صورت به علت بالابودن غلظت، چگالی، لرجت و نقطه‌ی جوش، ضریب انتقال حرارت کاهش می یابد. این نوع تبخیر کننده ها، برای غلظت کردن مایعات حساس به دما، مناسب نیستند. اگر چه با بالا بردن خلاء، دمای کل مایع پایین می آید و در ظاهر این دما برای این نوع مواد غیر مخرب است، اما به دلیل تماس مکرر مایع با لوله های داغ، مقداری از مایع به دمای خیلی بالایی می رسد که مطلوب نیست. اگر چه زمان متوسط ماندگاری مایع در ناحیه حرارتی ممکن است کوتاه باشد، ولی بخشی از مایع برای زمان قابل ملاحظه ای در تبخیر کننده باقی می ماند که همین زمان حتی برای مقدار کمی از مواد حساس به حرارت، مثل غذاها، باعث فساد کل محصول می شود. اما تبخیر کننده های چرخشی می توانند در دامنه وسیعی از غلظت، بین خوراک ورودی و مایع غلیظ، در یک واحد یک مرحله ای عمل کنند و خیلی خوب با تبخیر یک مرحله ای سازگار می شوند. آنها می توانند یا با چرخش طبیعی که جریان درون لوله ها به وسیله اختلاف چگالی تأمین می شود، کار کنند یا با چرخش و ادار شده که جریان درون لوله به وسیله پمپ تأمین می شود، کار کنند.

## (Forced circulation evaporators) تبخیرکننده های با گردش و ادار شده

در تبخیرکننده های با گردش طبیعی، مایع وارد لوله ها می شود. هم چنان که بخار آب در لوله ها شکل می گیرد سرعت خطی تا اندازه ای افزایش می یابد به طوری که نرخ انتقال حرارت در حد کلی رضایت بخش است. اما وقتی مایعات لزج در واحد گردش طبیعی در جریان باشد، ضریب کلی به طور غیراقتصادی پایین است. ضرایب بالاتر در تبخیرکننده های گردش و ادار شده، به دست می آید. در اینجا پمپ گریز از مرکز، مایع را به لوله ها پمپ می کند. لوله ها تحت ارتفاع استاتیکی کافی برای جلوگیری از جوشیدن مایع در لوله ها هستند. هم چنان که ارتفاع استاتیکی جریان مایع از گرم کننده تا فضای بخار آب کاهش می یابد، مایع، حرارت فوق العاده زیادی می بیند (superheat) و به یک مخلوط بخار آب ارسال می شود و درست قبل از ورود به بدنه تبخیرکننده، به خط خروجی مبدل حرارتی، افسانده می شود. مخلوط بخار آب و مایع به یک صفحه منعکس کننده در فضای بخار آب، برخورد می کند. مایع به ورودی پمپ بر می گردد و با خوارک ورودی مخلوط می شود، و بخار آب نیز بالای بدنه تبخیر کننده را به سمت چگالنده یا مرحله بعدی، ترک می کند. بخشی از مایع هم که جدا کننده را ترک می کند به طور دائم بیرون کشیده می شود. در موارد دیگر از مبدل های عمودی یک بارگذر استفاده می شود. در هر دو نوع، انتقال حرارت مخصوصا هنگامی که دارای مایعات رقیق باشند، بالا است. اما بزرگترین بهبود در تبخیر گردش طبیعی زمانی است که دارای مایع لزج باشند. برای مایعات رقیق، بهبود به وسیله گردش و ادار شده، هزینه های افزوده شده پمپاژ را نسبت به گردش طبیعی توجیه نمی کند، اما برای مواد چسبنده، مخصوصا زمانی که فلزات گران قیمت باید استفاده شوند، هزینه های افزون توجیه پذیرند.

مثال این کار تغليظ سود سوزآور است که در تجهیزات نیکلی انجام می شود. در تبخیرکننده های چند مرحله ای که مایع غلیظ لزج تولید می کنند، ممکن است مراحل اولیه از نوع گردش طبیعی باشند و بقیه که دارای مایع لزج تر هستند از نوع گردش و ادار شده باشند. به علت سرعت بالا در تبخیر کننده های با گردش و ادار شده، زمان قرارگیری مایعات درون لوله

در برابر حرارت پایین است (1 تا 3 ثانیه)، به طوری که مایعات حساس به حرارت به خوبی در آنها تغليظ می شوند. همچنین در تبخیر مایعات نمکی یا آنهایی که تمایل به ایجاد کف دارند، مؤثر است.

### تبخیر کننده های مغشوش Agitated-film evaporators

مقاومت اصلی در برابر انتقال حرارت کلی از بخار به مایع در حال جوش در یک تبخیر کننده، ناشی از جدار مایع است. برداشتن این مقاومت به هر طریق، باعث بهبودی قابل ملاحظه ای در ضریب انتقال حرارت می شود. در تبخیر کننده های لوله ای دراز مخصوصاً دارای گردش و ادار شده، سرعت مایع بالاست. مایع تا حد زیادی مغشوش و نرخ انتقال حرارت بزرگ است. یکی از راه ها، استفاده از همزن مکانیکی است. این، نوعی تبخیر کننده‌ی جریان اصلاحی است که دارای لوله پوشش دار و حاوی همزن داخلی است. خوراک ورودی از بالای بخش پوشش دار وارد می شود و به وسیله تیغه های عمودی یک همزن، درون یک ورقه نازک بسیار مغشوش، پخش می شود. مایع غلیظ از انتهای بخش پوشش دار بیرون می رود و بخار آب تولیدی از ناحیه در حال تبخیر بالا می رود و درون جدا کننده‌ی بدون پوشش می ریزد که از لوله های تبخیر کننده گشادر است. در جدا کننده، تیغه های همزن مایع ورودی همراه بخار آب را به سمت صفحات عمودی ساکن پرتاب می کند. قطرات، روی این صفحات به هم می پیوندند و به تبخیر کننده بر می گردند. بخار آب بدون مایع از بالای واحد و از میان خروجی های بیرون می رود.

مزیت عمدی یک تبخیر کننده مغشوش، دادن نرخ بالای انتقال حرارت به مایعات لزج است. محصول ممکن است مایع لزجی در دمای تبخیر، داشته باشد. همچنان که ضریب کلی انتقال حرارت با افزایش لزج بودن در دیگر تبخیر کننده ها افت می کند، اما در این نوع، افت، کم است. برای مواد بسیار لزج، ضریب انتقال حرارت تا حد قابل ملاحظه ای در تبخیر کننده های گردش و ادار شده، بزرگتر است و در واحد های گردش طبیعی، خیلی بزرگتر. تبخیر کننده های نوع مغشوش، مخصوصاً برای محصولات لزج حساس به حرارت نظری ژلاتین، لاستیک، آنتی بیوتیک و آب میوه ها مؤثر است.

از عیب هایش، قیمت بالا، قطعات متحرک داخلی، که به نگه داری قابل توجهی نیاز دارند، و ظرفیت کم و احدهای انفرادی است که خیلی زیر ظرفیت تبخیرکننده های چند لوله ای است.

### کارایی تبخیرکننده های لوله ای

مقیاس اصلی کارایی تبخیرکننده های لوله ای گرم شونده به وسیله بخار، ظرفیت و مزیت اقتصادی است. ظرفیت به عنوان مقدار آب بخار شده بر حسب پوند، در ساعت است. مزیت اقتصادی، مقدار بخار آب ایجاد شده بر حسب پوند به یک پوند بخار تزریق شده به واحد است. در تبخیرکننده های یک مرحله ای، عدد مزیت اقتصادی، تقریباً همیشه زیر یک است. اما در تجهیزات چند مرحله ای تا حد قابل ملاحظه ای بالا است. مقدار مصرف بخار بر حسب پوند در ساعت نیز مهم است و مساوی است با ظرفیت تقسیم بر مزیت اقتصادی.

### ظرفیت تبخیرکننده

نرخ انتقال حرارت در سطوح حرارت دهنده‌ی تبخیرکننده چنین است:


ل: ضریب انتقال حرارت،  $A$ : مساحت سطح انتقال حرارت،  $\Delta T$ : افت دمای کلی است.

$$Q = U \cdot A \cdot \Delta T$$

اگر دمای خوراک ورودی به تبخیرکننده در دمای جوش باشد، متناسب با فشار مطلق آن در فضای بخار آب، همه حرارت های سنتقل شده از طریق سطح حرارت دهنده، برای تبخیر به کار می‌رود و ظرفیت متناسب با  $Q$  است. اگر خوراک ورودی سرد باشد، گرمای زیادی باید انتقال یابد تا به دمای جوش برسد و متناسب با آن ظرفیت برای مقدار داده شده کاهش می‌یابد زیرا گرمای استفاده شده برای گرم کردن خوراک ورودی برای تبخیر به کار نمی‌رود. بر عکس اگر دمای نقطه‌ی جوش در فضای بخار آب بالا باشد، بخشی از خوراک ورودی به صورت تعادل آدیابانیک سریع در فضای بخار آب تبخیر می‌شود و ظرفیت بزرگتر از ظرفیت مترادف با  $Q$  است. این فرآیند تبخیر آنی نامیده می‌شود. افت


واقعی دما در سراسر سطح حرارت دهنده به محلول در حال تبخیر، اختلاف فشار بین بخار و فضای تبخیر در بالای مایع در حال جوش و عمق مایع بر روی سطح حرارت دهنده، بستگی دارد. در بعضی تبخیرکننده‌ها سرعت مایع درون لوله‌ها نیز اختلاف دما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا افت اصطکاک در لوله‌ها، فشار مؤثر مایع را افزایش می‌دهد. اما در تبخیرکننده‌های واقعی نقطه جوش یک محلول به وسیله دو عامل افزایش نقطه جوش و ارتقای مایع، تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

بسیاری از تبخیرکننده‌ها با حرارت ناشی از میعان بخار آب در لوله‌های فلزی، گرم می‌شوند. در اکثر مواقع ماده‌ای که گرم می‌شود در لوله قرار می‌گیرد. علت این موضوع سادگی شستشوی لوله‌ها می‌باشد زیرا مایع غلیظ رسوب بیشتری می‌دهد.



وقتی از یک تبخیرکننده استفاده شود، بخار حاصل از مایع در حال جوش به مایع تبدیل می‌شود و دور ریخته می‌شود. به این روش، تبخیر یک مرحله‌ای گویند که روش ساده و با هزینه ساخت پایین می‌باشد. اگر بخار خروجی از یک تبخیرکننده وارد محفظه بخار تبخیرکننده دیگری شود و بخار حاصل از این تبخیرکننده وارد مبرد گردد، در این عمل از دو دستگاه تبخیرکننده استفاده کردہ‌ایم، اما بخار حاصل از مرحله اول به جای دور ریخته شدن وارد یک تبخیرکننده دیگر می‌شود و در آنجا صرف تبخیر محلول می‌شود. در این حالت اقتصاد بخار را بهبود داده‌ایم. یعنی با همان میزان بخار ورودی

از utility تقریباً دو برابر قبل تبخیر انجام داده ایم. با این کار هزینه عملیاتی کاهش می یابد، یعنی انرژی کمتری نیاز است، حال آنکه هزینه ساخت دستگاه افزایش یافته است.



### عملکرد تبخیر کننده های چند لوله ای

معیارهای اصلی عملکرد تبخیر کننده لوله ای که با بخار آب گرم می شود ظرفیت دستگاه و فاکتورهای اقتصادی است. ظرفیت طبق تعریف برابر تعداد کیلوگرم های آبی است که در هر ساعت تبخیر می شود. منظور از فاکتور اقتصادی تعداد کیلوگرم های بخار ایجاد شده به ازای هر کیلوگرم بخار آب است. در تبخیر کننده یک مرحله ای فاکتور اقتصادی همیشه کمتر از ۱ است ولی در دستگاه چند مرحله ای این مقدار خیلی بزرگ است. مصرف بخار آب بر حسب کیلوگرم در هر ساعت نیز اهمیت دارد که برابر ظرفیت تقسیم بر ضریب اقتصادی می باشد.

### ظرفیت تبخیر کننده

سرعت انتقال گرما  $q$  در سطح گرم کننده یک تبخیر کننده که طبق تعریف ظرفیت کل انتقال گرما است، به سه عامل بستگی دارد: مساحت سطح انتقال گرمای کل ( $A$ )، ضریب انتقال گرمای کل ( $U$ )، و افت دمای کل ( $\Delta T$ ). اگر خوراک تبخیر کننده در دمای جوش مطابق با فشار مطلق بخار باشد همه گرمای انتقال به سطح گرم کننده برای تبخیر در دستررس است و ظرفیت متناسب با  $q$  است اگر خوراک سرد باشد گرمای مورد نیاز برای گرم کردن آن تا نقطه جوش بسیار زیاد است و ظرفیت برای یک  $q$  معین کاهش می یابد چون گرمای صرف شده برای گرم کردن خوراک تا نقطه جوش، برای

تبخیر در دسترس نیست. بر عکس اگر خوراک دمای بالاتر از دمای نقطه جوش خود داشته باشد. بخشی از خوراک بطور خود به خود با تعادل آدیاباتیک با فشار فضای بخار تبخیر می شود و ظرفیت بیشتر از حالتی است که با  $9\%$  متناسب بود. به این فرآیند تبخیر ناگهانی می گوئیم. مقدار واقعی افت دمای سطح گرم کننده به نوعی به محلولی که تبخیر می شود، به اختلاف فشار بین بخار آب و بخارهای بالای مایع در حال جوش و به عمق مایع در سطح گرم کننده بستگی دارد. در بعضی از تبخیر کننده ها سرعت مایع در لوله ها افت دما را زیاد می کند چون تلفات ناشی از اصطکاک در لوله ها فشار موثر مایع را افزایش می دهد. وقتی محلول خصوصیات آب خالص را دارد، اگر فشار و دمای بخار در حال میغان مشخص باشد، نقطه جوش محلول از جدول بخار آب حاصل می شود. در تبخیر کننده های واقعی نقطه جوش محلول با افزایش نقطه جوش و فشار مایع تحت تأثیر قرار می گیرد.

**صعود نقطه جوش و قاعده دورنیک:** فشار بخار محلول آبی از فشار بخار آب خالص در همان دما کمتر است. در نتیجه در فشاری خاص نقطه جوش محلول بالاتر از نقطه جوش آب خالص می باشد. افزایش نقطه جوش آب در محلول را صعود نقطه جوش (BPE) می گوییم. در محلول های رقیق و محلول های کلوئیدی آلی مقدار افزایش کوچک است ولی برای محلول های غلیظ آلی این مقدار حتی به  $80\%$  می رسد برای محلولهای غلیظ مقدار BPE از قاعده تجربی بنام قاعده دورنیک محاسبه می شود. این قاعده بدین صورت است که نقطه جوش محلولی معین، تابع خطی از نقطه جوش آب خالص در همان فشار است. در نتیجه اگر نمودار نقطه جوش محلول بر حسب نقطه جوش آب در همان فشار رسم شود خط راستی بدست می آید برای غلطت های مختلف خطوط مختلفی حاصل می شود. در تبخیر کننده های با لوله بلند و عمودی که جریان مایع رو به بالاست، بخار از قسمت فوقانی تبخیر کننده وارد جداره هایی که لوله ها را می پوشاند می شود و به طرف پایین جریان می یابد. بخار ورودی گرمای زیادی را دریافت می کند و درجه حرارت آن به زیادی از سطح گرم کننده این دما بدون تغییر می ماند.

### فاکتور اقتصادی تبخیر کننده‌ها

عامل اصلی موثر بر فاکتور اقتصادی یک سیستم تبخیر کننده، تعداد دستگاه‌های تبخیر (مراحل) است. در طراحی با توجه به تعداد مراحل، آنتالپی تبخیر بخار آب ممکن است یک یا چند بار استفاده می‌شود. فاکتور اقتصادی تبخیر کننده‌ها همچنین به دمای خوراک نیز بستگی دارد. در مرحله اول اگر دما پایین نقطه جوش باشد، مقداری از آنتالپی تبخیر بخار آب صرف گرم کردن خوراک می‌شود و فقط بخشی از آنتالپی برای تبخیر به کار می‌رود. اگر دمای خوراک بالای نقطه جوش باشد از آنجا که آنتالپی تبخیر بخار آب بیش از مقدار است، خوراک به طور ناگهانی تبخیر می‌شود. در نتیجه از لحاظ کمی فاکتور اقتصادی یک تبخیر کننده به موازنه آنتالپی ماده بستگی دارد. در تبخیر کننده یک مرحله‌ای گرمای نهان حاصل از میعان بخار آب به سطح گرم کننده منتقل شده تا آب را از محلول در حال جوش تبخیر کند. دو موازنۀ آنتالپی، اولی برای بخار آب و دومی برای بخش مایع یا بخار خوراک، نیاز است.

دمای بخار آب در حال میعان را  $T_s$ ، دمای جوش مایع در تبخیر کننده را  $T_f$  و دمای خوراک را  $T_g$  فرض کنید. در اینجا می‌توان فرض کرد که هیچ نشست و یا ماندگی نداریم، همچنین جریان گازهای غیر قابل میعان ناچیز است و تلفات گرمایی در تبخیر کننده قابل توجه نیست. بخار آبی که وارد محفظه بخار آب می‌شود باید گرمای فوق العاده‌ای داشته باشد و ماده حاصل از میعان که از محفظه بخار آب خارج می‌شود باید تا زیر نقطه جوش سرد شود گرمای لازم برای گرم کردن و سرد کردن ماده حاصل از میعان بسیار کوچک است. در نتیجه صرف نظر کردن از این گرما در موازنۀ آنتالپی قابل قبول است. خطای کمی که در این تقریب بیش می‌آید با نادیده گرفتن تلفات گرمایی که در محفظه بخار آب بوجود می‌آید یکدیگر را خنثی می‌کنند. با این فرض‌ها، اختلاف بین آنتالپی بخار آب و بخش حاصل از میعان برابر گرمای نهان می‌باشد.

### شرح دستگاه تبخیر کننده دو مرحله‌ای

به طور کلی این دستگاه از دو قسمت مجزا تشکیل شده است.



بخار مستقیم از دیگ بخار تغذیه می‌شود و کویل مخزن دوم با استفاده از بخار ستون اول گرم می‌شود. زیر هر دو ستون

یک دماسنجه نصب شده که مستقل از همدیگر، خاموش و روشن می‌شوند.

کندانسورها: در قسمت زیر ستون، یک عدد کندانسور نصب شده که خروجی‌های بخار و ته ماند تبخیر کننده‌ها، وارد این

مبدل حرارتی (حمام آب) شده، سرد شده و سپس از دستگاه خارج می‌گردد.

دقت گردد که هرگز فشار مخزن شفاف اول از ۰.۳ بار تجاوز نکند. در صورتی که فشار از این مقدار بیشتر شود، باید

مسیر بخار کویل مخزن شفاف دوم را باز نموده تا بخار بالای مخزن وارد کویل شده و فشار مخزن کاهش یابد. به طور

کلی اندازه‌های قطعات دستگاه به قرار زیر است:

110 mm	قطر مخزن شفاف سمت راست
114 mm	قطر مخزن شفاف سمت چپ
1 m	طول کویل‌ها
8 mm	قطر کویل‌ها

هدایت متر: این ابزار برای اندازه‌گیری هدایت الکتریکی محلول ارایه شده است. زمانی که غلظت املاح در محلول بیشتر

باشد، این ابزار هدایت بیشتری را نمایش می‌دهد.

به عنوان مثال با اندازه‌گیری هدایت آب قطر، حدوداً عدد ۲۳ میکرو زیمنس بر روی نمایشگر ابزار مشاهده می‌شود.

شیرها:

V<sub>1</sub>: شیر روی دیگ بخار. با باز کردن این شیر بخار از دیگ خارج می‌شود.

V<sub>2</sub>: ورودی آب شهری به مخزن اول

V<sub>3</sub>: ورودی آب شهری به کندانسور

**V<sub>4</sub>: خروجی مایع از زیر مخزن شفاف****V<sub>5</sub>: خروجی محلول از مخزن شفاف دوم****V<sub>6</sub>: ورودی بخار از مخزن اول به کویل مخزن دوم****V<sub>7</sub>: ورودی محلول از مخزن اول به مخزن دوم****V<sub>8</sub>: خروجی بخار از مخزن اول به اتمسفر****V<sub>9</sub>: خروجی بخار از مخزن دوم****V<sub>10</sub>: خروجی بخار از مخزن اول و دوم به اتمسفر**

### روش انجام آزمایش

1- دیگ بخار را روشن کنید.

2- شیر V<sub>2</sub> را باز کنید تا مخزن شفاف اول تا ارتفاع 30 سانتیمتر از آب پر شود و سپس شیر را بیندید.

3- یک نمونه از آب ورودی (آب شهری) را برداشته و هدایت آن را اندازه‌گیری نمایید. برای این کار شیر V<sub>4</sub> را باز کرده و یک نمونه از آب آن را بر دارید و با هدایت متر، هدایت الکتریکی آن را اندازه‌گیری نمایید.

4- شیر V<sub>3</sub> را باز نمایید تا آب شهری وارد کندانسور شود. در این حالت پس از پر شدن کندانسور، آب از مسیر خروجی

آن خارج می‌شود.

5- شیر V<sub>2</sub> باید بسته و شیر V<sub>3</sub> باید باز باشد.

6- شیرهای V<sub>4</sub>, V<sub>5</sub>, V<sub>7</sub>, V<sub>9</sub> و V<sub>10</sub> را بیندید و شیر V<sub>8</sub> را باز کنید.

7- شیر V<sub>1</sub> که بر روی دیگ بخار نصب شده است را، پس از اتصال شلنگ آن به تبخیرکننده، باز و دیگ بخار را روشن کرده و اجازه دهید بخار از دیگ وارد دستگاه شود و آب در مخزن اول جوش آید.

8- کرونومتر را روشن کرده و زمان را ثبت نمایید. اجازه دهید ارتفاع آب درون مخزن اول به 25 سانتیمتر برسد (برای

اندازه گیری ارتفاع آب در حال جوش، یک لحظه شیر اتصال دیگ بخار  $V_1$  و همچنین شیر خروج بخار مخزن 8 را

بیندید تا آب به حالت ساکن در بیاید و سپس دوباره هر دو شیر را باز کنید) و کرونومتر را خاموش کنید (این زمان

برای محاسبه ظرفیت تبخیر به کار می رود).

9- جدول زیر را پر کنید.

$K_0 =$				
ستون شفاف اول				
$P_1$ (bar)	$K_1$ ( $\mu\text{s}$ )	$h_2$ (cm)	$h_1$ (cm)	$T_1$ ( $^{\circ}\text{C}$ )

10- شیر  $V_8$  را بیندید و شیرهای  $V_7$ ،  $V_9$  و  $V_{10}$  را باز کنید.

11- آب از مخزن اول به مخزن دوم جاری می شود. اجازه دهید کل آب مخزن اول به مخزن دوم منتقل شود. ارتفاع آب در

مخزن 2 را اندازه بگیرید ( $h_1$ ).

12- شیر  $V_7$  را بیندید.

13- شیر  $V_2$  را باز کرده و شیر  $V_3$  را بیندید. اجازه دهید ارتفاع آب درون مخزن به 20 سانتیمتر برسد. اگر آب به داخل

مخزن وارد نشد، می توانید سریع شیرهای  $V_6$  و  $V_8$  و  $V_{10}$  را بسته و شیرهای  $V_6$  و  $V_9$  را باز نمایید.

از ارتفاع 20 سانتیمتر، شیرهای  $V_8$  و  $V_{10}$  را بسته و شیرهای  $V_6$  و  $V_9$  را باز نمایید.

14- آزمایش قبل را مجددا تکرار کنید تا ارتفاع آب در هر دو مخزن حدود 5 سانتی متر کم شود. برای اندازه گیری ارتفاع

آب از روش گفته شده در مرحله 8 استفاده کنید.

15- اگر در حین آزمایش، آب مخزن سمت راست تمام شود، می توانید آب آن را اضافه کنید.

16- دیگر بخار را خاموش کنید.

17- ارتفاع مخزن های 1 و 2 را اندازه گیری نمایید و با استفاده از شیر  $V_5$  یک نمونه از محلول را از ستون خارج نموده و

هدایت آن را اندازه گیری کنید.

- در خروجی کویل بخار دو مخزن، هر کدام یک تله بخار نصب شده است که در صورت زیاد شدن فشار داخل

این دو مخزن شیشه ای، سوپاپ عمل کرده و فشار مخزن شکسته می شود.

هشدار: پس از انجام آزمایش ها، حتما دماسنج ها را خاموش و مخزن را تخلیه نمایید.

$T_1$  و  $T_2$  به ترتیب دمای ستون اول و دوم،  $h_1$  و  $h_2$  به ترتیب ارتفاع آب قبل و بعد از تبخیر،  $K_1$  و  $K_2$  به ترتیب هدایت

محلول خروجی از ستون شفاف اول و دوم می باشد.

اکنون با توجه به مراحل بیان شده جدول زیر را تکمیل نمایید.

(هدایت آب ورودی به ستون شفاف اول) $K_0 =$									
ستون شفاف دوم				ستون شفاف اول					
$K_2$	$h_2$	$h_1$	$T_2$	$P_1$	$K_1$	$h_2$	$h_1$	$T_1$	

پرسش ها:

1- ظرفیت تبخیر کننده را محاسبه کنید.

2- با استفاده از موازنہ جرم ناخالصی ها، مقدار گرمای منتقل شده را محاسبه نمایید.

3- در مورد فاکتور اقتصادی تبخیر کننده دو مرحله ای بحث نمایید.

## دستگاه تبخیر کننده با فیلم صعودی

مقدمه

اهمیت تبخیر کننده‌ها در صنایع گوناگون برای کسانی که با آنها سروکار دارند پوشیده نیست، مخصوصاً در پالایشگاه‌های نفت و گاز برای استفاده از آب‌های نامرغوب و جلوگیری از ورود آنها به محیط زیست. آنها را بازیافت می‌کنند و به صورت آب مقطر یا آب‌های سرویس در می‌آورند که آب‌های سرویس برای شستشو استفاده می‌شود، اما آب مقطر می‌تواند استفاده‌های گوناگون داشته باشد که از جمله می‌تواند در دیگهای بخار برای تهیه بخار استفاده شود، لذا برای تهیه آب مقطر روش‌های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها روش تبخیر است که در تبخیر کننده‌های چند مرحله‌ای صورت می‌گیرد.

تبخیر

تبخیر یا غلیظ کردن یک محلول، شامل یک ماده حل شونده غیرفرار و یک حلال فرار است. در اکثریت تبخیرها، حلال ما، آب است. در تبخیر، بخشی از حلال، بخار می‌شود و یک محلول غلیظ تولید می‌شود. تبخیر کردن با خشک کردن فرق می‌کند، زیرا در تبخیر کردن، آن چه باقی می‌ماند مایع است (بعضی اوقات مایعی با لزجی سطح بالا) نه یک جامد. همین طور تبخیر با تقطیر نیز فرق دارد، زیرا در تبخیر معمولاً بخار آب، خالص است و حتی هنگامی که بخار آب مخلوط است، هیچ کوششی در مرحله تبخیر برای جداسازی بخار آب در قسمت‌های مختلف صورت نمی‌گیرد. تبخیر با بلورسازی نیز تفاوت دارد، زیرا در تبخیر تأکید بر غلیظ کردن محلول است نه بر شکل دادن و ساختن بلورها در وضعیت معین، مثلاً در تبخیر آب نمک برای تولید نمک معمولی، خط بین تبخیر و بلورسازی خیلی دور از نوک تیز بودن است. معمولاً، در تبخیر، مایع غلیظ، محصول با ارزشی است و بخار آب بعد از چگال شدن دور ریخته می‌شود، اما در یک وضعیت ویژه، عکس این مطلب صادق است. آب حاوی مواد معدنی اغلب برای مصرف در بویلرهای فرایندهای ویژه و

صرف انسان، تبخیر می شود و محصول عاری از مواد جامد است، این روش اغلب، تقطیر آب نامیده می شود، اما از دید فنی، تبخیر می باشد. فرآیندهای تبخیر در مقیاس بزرگ توسعه یافته است و برای تهیه آب شیرین از آب دریا به کار می رود. فقط مقدار کمی از کل آب تغذیه بازیافت و شیرین می شود و باقی مانده به دریا بر می گردد.

#### خواص ویژه مایع:

مشکل اساسی تبخیر، کاملاً به وسیله خاصیت مایعی که باید غلیظ شود، تحت تأثیر قرار می گیرد. تغییرات وسیعی در خواص مایع وجود دارد (که تشخیص و تجربه را در طراحی و عملیاتی کردن تبخیرکننده‌ها طلب می کند) که این عملیات را از انتقال حرارت ساده به یک هنر مجزا مبدل می کند.

بعضی از مهمترین خواص مایع در حال تبخیر به شرح زیر است:

**۱- غلظت:** مایع رقیق ورودی به تبخیرکننده، ممکن است به اندازه کافی رقیق باشد، اما هم چنان که غلظت افزایش می یابد، محلول بیشتر و بیشتر حالت خاص به خود می گیرد. چگالی و لزحی با حجم مواد جامد افزایش می یابد تا این که محلول اشباع شود یا این که به خاطر خود مایع، انتقال حرارتی صورت نگیرد. با جوش دادن بیشتر مایع اشباع شده، کریستال تشکیل می شود که باعث انسداد لوله ها می شود.

**۲- کف کردن:** بعضی مواد مخصوصاً مواد آلی، در مدت تبخیر، کف تشکیل می دهند. کف پایدار، با بخار آب خروجی بیرون می رود و باعث کاهش بخار خروجی می شود. در بسیاری از حالت کل مایع، ممکن است در جوش زیاد به همراه بخار آب خارج شود.

**۳- حساسیت دما:** بعضی از مواد شیمیایی ظریف، محصولات دارویی و غذاها، در حین حرارت دیدن متوسط در زمان نسبتاً کوتاه، صدمه می بینند. در تغییط چنین موادی، تکنیک های ویژه ای هم برای کاهش دمای مایع و هم برای مدت حرارت دادن، لازم است.

4- جرم: بعضی محلول‌ها روی سطح حرارتی، جرم تشکیل می‌دهند که باعث کاهش شدید ضریب انتقال حرارت می‌شود. در چنین حالتی باید تبخیر کننده را از کار انداخت و جرم‌ها را از بین برد.

5- مواد ساختمانی تبخیرکننده: معمولاً از بعضی انواع فولاد ساخته می‌شوند، اما بعضی از محلول‌ها، فلزات آهنی را مورد حمله قرار می‌دهند یا آنها را آلوده می‌کنند. بعضی مواد گران قیمت ممکن است در ساختمان تبخیر کننده برای جلوگیری از خوردگی به کار رود که باید نرخ انتقال حرارت بالایی داشته باشد تا گرانی را توجیه کند. بعضی خواص مایع هم باید توسط طراح درنظر گرفته شود، مثل: حرارت ویژه، حرارت غلظت، نقطه انجماد، سمی بودن، خطرات انفجار، رادیو اکتیویته و عملیات استریل.

#### تبخیرکننده‌های لوله بلند با جریان صعودی

قطعات اصلی این نوع تبخیرکننده شامل:

1- مبدل حرارتی لوله‌ای که بخار در پوسته و مایع غلیظ شونده در لوله است.

2- یک جداکننده برای گرفتن مایعات همراه بخار آب.

3- در صورت چرخشی بودن واحد، یک لوله، برای برگشت مایع جدا شده از بخار به انتهای مبدل حرارتی که این

لوله بین جدا کننده و مبدل حرارتی وصل می‌باشد.

ورودی‌های آن بخار و مایع خروجی‌های آن، بخار آب، مایع غلیظ، بخار چگال شده و گازهای غیرقابل چگال از بخار، لوله‌ها هستند. در اثر جوشیدن، بخار آب و مایع به طرف بالا حرکت می‌کنند و مایع جدا شده در اثر نیروی ثقل به انتهای لوله‌ها باز می‌گردد. خوراک ورودی رقیق و مایعات گرفته شده در جدا کننده، وارد سیستم می‌شود. در فاصله کوتاهی از زمان، خوراک ورودی، از لوله بالا می‌روند و از بخار که در بیرون لوله‌ها است حرارت دریافت می‌دارد. همچنان که مایع می‌جوشد، حباب‌هایی درون آن شکل می‌گیرد که باعث افزایش سرعت خطی و نرخ انتقال حرارت می-


شوند. نزدیک بالای لوله‌ها، حباب‌ها با سرعت رشد می‌کنند. در این ناحیه، حباب‌های بخار آب به همراه تفاله‌های مایع، خیلی سریع درون لوله‌ها بالا می‌روند و با سرعت زیاد از بالا خارج می‌شوند. از لوله‌ها مخلوط مایع و بخار آب، وارد جدا کننده می‌شوند. قطر جدا کننده از مبدل حرارتی بیشتر است و همین باعث افت شدید سرعت خطی می‌شود. به عنوان کمک بیشتر در حذف قطرات مایع، بخار آب به مانع برخورد می‌کند و پیش از ترک جدا کننده، از اطراف مجموعه ای از تیغه‌ها عبور می‌کند. این نوع تبخیر کننده‌ها، مخصوصاً برای غلیظ کردن مایعاتی که تمایل به کف کردن دارند مؤثر است. هنگامی که مخلوط مایع و بخار آب با سرعت خیلی بالا، به تیغه‌ها برخورد می‌کند، کف‌ها شکسته می‌شوند.

### تبخیر کننده‌های نزولی

غلیظ کردن مواد خیلی حساس به حرارت مانند آب پرتوال کمترین زمان حرارت دهی را لازم دارد. این کار ممکن تواند در تبخیر کننده‌های یک بار گذر، جریان نزولی انجام شود که در آن مایع از بالا وارد می‌شود، در درون لوله‌های داغ به عنوان یک ورقه نازک (Film) جریان می‌یابد و از انتهای بیرون می‌رود. لوله‌ها حدود ۱۰-۲ اینچ قطر دارند. بخار آب تولید شده از مایع، معمولاً همراه مایع به سمت پایین هدایت می‌شود و از ته واحد، بیرون می‌رود. ظاهر این تبخیر کننده‌ها مشابه مبدل حرارتی دراز، عمودی و لوله‌ای می‌باشد که دارای جدا کننده‌ی بخار آب و مایع در پایین و توزیع کننده مایع در بالا می‌باشد. مسأله مهم در این نوع تبخیر کننده‌ها، توزیع یکنواخت مایع، درون لوله‌ها به صورت ورقه نازک یکنواخت است. این کار به وسیله مجموعه‌ای از صفحات فلزی سوراخ دار که به طور یکنواخت در هر لوله جریان دارد یا به وسیله توزیع کننده‌ی پروانه‌ای دارای بازوهای شعاعی که به وسیله آن خوراک ورودی با نرخ یکنواخت روی سطح داخلی هر لوله پاشیده می‌شود. یک روش دیگر، استفاده از یک نازل افشاره‌ای مخصوص در داخل هر لوله است. چنانچه

گردش مجدد مجاز باشد و به مایع خسارتری وارد نیاورد، می‌توان مایع را با مالیمت به بالای لوله‌ها هدایت کرد. این عمل باعث می‌شود تا حجم بیشتری از جریان نسبت به حالت یک بار گذر، درون لوله‌ها جریان یابد. برای انتقال

حرارت خوب، عدد رینولیدز، مربوط به ورقه نازک آبشاری باید در سراسر لوله بزرگتر از عدد 2000 باشد. همانطور که مایع از بالای لوله به سمت پایین آن جریان می‌یابد، مقدار آن به طور پیوسته کاهش می‌یابد به طوری که مقدار غلظتی که می‌تواند در یک گذر (Single pass) انجام شود، محدود است. تبخیر کننده‌های جریان نزولی، بدون گردش مجدد و زمان ماندگاری خیلی کم در لوله، محصولات حساسی را حمل می‌کنند که به هیچ روش دیگری نمی‌توانند تغییض شوند. هم‌چنین آنها برای تغییض مایعات از جمله خوب سازگار هستند.



### تبخیر کننده با فیلم صعودی

به طور کلی این دستگاه از اجزای زیر تشکیل شده است.

- پمپ خلا: این قطعه در پایین دستگاه و سمت راست نصب شده است. بر روی مسیر پمپ خلا یک فشارسنج نصب شده و در انتهای فشارسنج نیز یک شیر قرار گرفته است، که با استفاده از این شیر و فشارسنج می‌توان مقدار خلا دستگاه را تنظیم نمود.

2- مخزن استیل مکعبی: یک عدد مخزن استیل بر روی دستگاه نصب شده است که خوراک تبخیر کننده در داخل آن

ریخته می‌شود. در زیر این مخزن یک عدد شیر برای تخلیه مخزن و یک عدد شیر برای خروجی خوراک و ورود آن به ستون تعییه شده است.

3- در مسیر ورودی خوراک به داخل تبخیر کننده یک روتامتر قرار دارد که در زیر روتامتر، یک شیر برای نمونه‌گیری نصب شده است.

4- بالای روتامتر یک سه راهه نصب شده است که بر روی آن دو عدد شیر قرار دارد و می‌توان به وسیله این شیرها، خوراک را سیرکوله نمود و یا سیستم را به صورت پیوسته استفاده کرد.

5- پس از سه راهه، خوراک به داخل ستون کشیده می‌شود. بخار از بالای ستون وارد و خوراک از پایین به داخل ستون پوسته، لوله کشیده می‌شود. این ستون از یک پوسته و یک لوله تشکیل شده است. که در درون پوسته بخار و در درون لوله خوراک جریان می‌یابد. در بالای ستون یک رابط شفاف نصب شده است تا به وسیله آن بتوان دوفازی شدن جریان را مشاهده نمود. در ادامه یک عدد سیکلون قرار دارد که محصول وارد آن می‌شود. در پایین سیکلون دو خروجی قرار دارد که می‌توان جریان را سیرکوله نمود و یا وارد مخزن جمع‌آوری کرد.

6- در سمت راست دستگاه، یک ستون شفاف نصب شده است. این مخزن مایع تولید شده از بخار محلول را جمع-آوری می‌کند.

7- کویل داخل مبدل حرارتیکه طول آن 6 متر و قطرش 10 میلیمتر می‌باشد.

8- در قسمت پایین و وسط دستگاه یک عدد پمپ آبی قرار گرفته است که برای شستشوی دستگاه از آن استفاده می‌شود. در نهایت یک عدد تابلو فرمان جلو دستگاه نصب شده که بر روی این تابلو دو عدد کلید صفر و یک نصب شده است که می‌توان به وسیله این دو کلید پمپ‌های خلا و شستشو را فعال نمود. در بالای تابلو فرمان یک نمایشگر قرار دارد که کمیت‌های زیر بر روی آن نمایش داده می‌شود.

دماخوراک ورودی	A
دماجیریان ریسایکل (دقیقاً سنسور دوم از طرف پایین)	B
دما بخار ورودی از دیگ بخار	C
دماخوراک خروجی از ستون فیلم صعودی	D
دما آب خروجی	F
دما آب ورودی	G

### mekanizm klli faraind

با روشن شدن دستگاه، توسط کلید کنار تابلو فرمان، می‌توان پمپ خلا را فعال نمود. با فعال شدن این کلید، در دو مخزن و سیکلون کندانسور و ستون تبخیر، خلا ایجاد می‌شود. با ایجاد شدن خلا، خوراک از مخزن استیل به داخل ستون تبخیر کشیده می‌شود و بخار آب نیز از بالا وارد ستون می‌شود. محلول رفته در داخل لوله بالا می‌رود تا در قسمت شفاف مسیر مبدل به سیکلون مشاهده شود. محصول و بخار در سیکلون از همدیگر جدا شده و بسته به مسیر انتخاب شده، محصول هدایت می‌گردد. بخار وارد کندانسور شده و در آنجا به مایع تبدیل می‌شود.

هشدار 1: پس از انجام آزمایش، حتماً دستگاه را از محلول تخلیه نمایید و پمپ شستشو را فعال کنید تا حدود 30 دقیقه دستگاه را تمیز نماید. تمیز کردن دستگاه باید با آب خالص انجام شود.

هشدار 2: مسیر آب شهری ورودی به دستگاه را ببندید و دستگاه را خاموش کنید.

آزمایش

این آزمایش در دو مرحله انجام می‌شود، که کافی است دستگاه را فعال نمایید و مقادیر متناظر با جدول زیر را در آن یادداشت نمایید. بدین منظور ابتدا از اتصالات مطمئن شوید. سپس با کلید کنار تابلو فرمان، دستگاه را فعال نمایید. اجرازه دهید. بخار آب از بالا وارد ستون شود و پمپ خلا را روشن کنید. دبی آب سرد را  $3/5$  لیتر بر دقیقه تنظیم کنید و دبی خوراک را مطابق جدول قرار دهید. فشار خلا نسبی را  $0/4$  بار نگه دارید و آزمایش را به دقت شروع کنید. مسیر خوراک را دنبال کنید و محصول را با شیرهای موجود در مسیر آن به سمت مخزن جمع‌آوری محصول هدایت کنید. دقت نمایید که مخزن محصول در ابتدا خالی باشد.

الف- اکنون هدایت یک نمونه از آب شهری را به عنوان خوراک با هدایتمتر اندازه‌گیری کنید و آن را وارد مخزن خوراک نمایید. آزمایش را به دقت انجام دهید و حجم محصول و هدایت آن را اندازه‌گیری نمایید. اکنون جدول زیر را تکمیل نمایید.

مرحله اول						
هدایت بخار میان	حجم بخار میان شده	حجم محصول	هدایت محصول	هدایت خوراک	رفلaks	
						0
دما (سیلسیوس)				فشار (بار)	دبی	
A	b	c	D	f	g	P1 P2 آب سرد خوراک
						100 cc/s 3.5

ب- در این مرحله مقدار رفلaks را  $0/5$  قرار دهید و مراحل قبل را برای آن تکرار کنید. اکنون جدول زیر را تکمیل نمایید.

مرحله دوم										
هدایت بخار میعان	حجم بخار میعان شده	حجم محصول	هدایت محصول	هدایت خوراک	رفلکس					
						0.5				
دما (سیلسیوس)			فشار (بار)	دبی						
a	b	c	D	f	g	P1	P2	خوراک	آب سرد	
									200 cc/s	3.5

### پرسش‌ها

۱- در هر مرحله مقدار گرمای مبادله شده بین بخار و محلول را محاسبه نمایید.

۲- در مورد دلیل استفاده از نیروی پمپ خلا به عنوان نیرو محرکه، به جای پمپ بحث کنید.

۳- در هر دو آزمایش بازده را محاسبه کنید.

۴- موازنی جرم را برای ناخالصی‌های محلول بررسی کنید.